



استاندارد ملی ایران  
۶۲۶۱  
تجدیدنظر دوم  
۱۳۹۸



جمهوری اسلامی ایران  
Islamic Republic of Iran  
سازمان ملی استاندارد ایران  
Iranian National Standardization Organization

INSO  
6261  
2nd Revision  
2020

Identical with  
ASTM D86: 2018

فراوردهای نفتی و سوختهای مایع - تقطیر  
در فشار اتمسفر - روش آزمون

Petroleum products and liquid fuels-  
Distillation at atmospheric pressure-Test  
method

ICS: 75.080

سازمان ملی استاندارد ایران

تهران، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۵۹۲

صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ تهران - ایران

تلفن: ۸۸۸۷۹۴۶۱-۵

دورنگار: ۸۸۸۸۷۱۰۳ و ۸۸۸۸۷۰۸۰

کرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد

صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ کرج - ایران

تلفن: (۰۲۶) ۳۲۸۰۶۰۳۱-۸

دورنگار: (۰۲۶) ۳۲۸۰۸۱۱۴

ایمیل: standard@isiri.gov.ir

وبگاه: <http://www.isiri.gov.ir>

**Iranian National Standardization Organization (INSO)**

No. 2592 Valiasr Ave., South western corner of Vanak Sq., Tehran, Iran

P. O. Box: 14155-6139, Tehran, Iran

Tel: + 98 (21) 88879461-5

Fax: + 98 (21) 88887080, 88887103

Standard Square, Karaj, Iran

P.O. Box: 31585-163, Karaj, Iran

Tel: + 98 (26) 32806031-8

Fax: + 98 (26) 32808114

Email: standard@isiri.gov.ir

Website: <http://www.isiri.gov.ir>

## به نام خدا

### آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)<sup>۱</sup>، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)<sup>۲</sup> و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)<sup>۳</sup> است و به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاه، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

## کمیسیون فنی تدوین استاندارد

### «فراورده‌های نفتی و سوخت‌های مایع - تقطیر در فشار اتمسفر - روش آزمون»

(تجدیدنظر دوم)

#### سمت و/یا محل اشتغال:

رئیس:

شرکت البرز تدبیر کاران

مسعودی، هوشنگ

(کارشناسی شیمی)

دبیر:

اداره استاندارد کاشان

آسائی اردکانی، آمیتیس

(کارشناسی شیمی)

#### اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

آقامحمدی، پوران

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت پالایش شمال

آهنگر کانی، جمال

(کارشناسی ارشد شیمی)

پالایشگاه آبادان

امانی، زهرا

(کارشناسی شیمی)

پژوهشگاه استاندارد

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

ابراهیمی، مهرداد

(کارشناسی مهندسی محیط زیست)

اداره استاندارد کاشان

بخردی، غلامحسین

(دکتری مدیریت)

اداره کل استاندارد زنجان

بهراملو، فاطمه

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

جلالی فر، سیمین

(کارشناسی شیمی)

شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران

دیندار، نسرین

(کارشناسی مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

اعضا: (اسمی به ترتیب حروف الفبا)

پژوهشگاه نیرو

سیزی، علی

(کارشناسی ارشد شیمی)

پژوهشگاه صنعت نفت

شجاع، سید محمد رضا

(دکتری شیمی کاربردی)

شرکت نفت پارس

شیخ علیزاده، کاملیا

(کارشناسی شیمی)

پالایشگاه تهران

عبدی، مجید

(کارشناسی شیمی)

پالایشگاه اصفهان

علی نجفی، حسینعلی

(دکتری شیمی)

شرکت کاسترول ایران

کرم دوست، سانا ز

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت ساپکو- ایران خودرو

کشوری، عباسعلی

(کارشناسی ارشد شیمی)

شرکت نفت ایرانول

نیک سیرت، نازلی

(کارشناسی ارشد شیمی)

ویراستار:

پژوهشگاه استاندارد

امینیان، وحید

(کارشناسی ارشد شیمی)

## فهرست مندرجات

عنوان	صفحه
پیش‌گفتار	ز
۱ هدف و دامنه کاربرد	۱
۲ مراجع الزامی	۲
۳ اصطلاحات و تعاریف	۴
۴ اصول آزمون	۵
۵ اهمیت و کاربرد	۵
۶ دستگاه	۹
۷ نمونه‌برداری، نگهداری و آماده‌سازی نمونه	۱۵
۸ آماده‌سازی دستگاه	۱۹
۹ کالibrاسیون و استاندارد نمودن	۱۹
۱۰ روش انجام آزمون	۲۱
۱۱ محاسبات	۲۹
۱۲ گزارش آزمون	۳۳
۱۳ دقت و اریبی	۳۴
پیوست الف (الزامی) جداول دقت برای تکرارپذیری ( <i>R</i> ) و تجدیدپذیری ( <i>R̄</i> )	۳۸
پیوست ب (الزامی) شرح جزئیات دستگاه	۴۱
پیوست پ (الزامی) تعیین اختلاف زمان تأخیر بین سیستم الکترونیکی اندازه‌گیری دما و دماسنجدیوهای	۴۸
پیوست ت (الزامی) روش تعیین درصد تبخیرشده یا بازیافتشده در یک دمای معین خوانده شده	۴۹
پیوست ث (اطلاعاتی) مثال‌هایی از محاسبات برای گزارش داده‌ها	۵۵
پیوست ج (اطلاعاتی) مثال‌هایی از محاسبه تکرارپذیری و تجدیدپذیری درصد حجم (بازیافت‌شده یا تبخیرشده) در دمای معین خوانده شده	۵۸
پیوست ج (اطلاعاتی) جداول تلف شده تصحیح شده با استفاده از تلف شده اندازه‌گیری شده و فشار اتمسفر	۶۰
پیوست ح (اطلاعاتی) روش مقایسه خطای اثر غوطه‌وری ساقه در دماسنجدیوهای شیشه‌ای	۶۲
پیوست خ (اطلاعاتی) فرم‌های گزارش توصیفی	۶۳

## پیش‌گفتار

استاندارد « فراورده‌های نفتی و سوخت‌های مایع - تقطیر در فشار اتمسفر - روش آزمون » که نخستین بار در سال ۱۳۸۰ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تأیید کمیسیون‌های مربوط برای دومین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در یکصدو پنجاه و سومین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۹۸/۱۱/۵ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران - ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۶۱ : سال ۱۳۹۳ می‌شود.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

ASTM D86: 2018, Standard test method for distillation of petroleum products and liquid fuels at atmospheric pressure

## فراوردهای نفتی و سوخت‌های مایع - تقطیر در فشار اتمسفر - روش آزمون

هشدار - در این استاندارد همه نکات ایمنی مربوط به رعایت اصول استفاده از این روش ذکر نمی‌گردد. لذا این مسئولیت به عهده آزمایشگر است که توصیه‌های ایمنی و سلامتی را در نظر بگیرد و کاربرد مقررات لازم را قبل از استفاده مشخص کند.

### ۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون تقطیر فراوردهای نفتی و سوخت‌های مایع در فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی می‌باشد. این روش، تعیین کمی مشخصات گستره جوش فراوردهایی نظیر محصولات سبک و میان تقطیر<sup>۱</sup>، سوخت موتورهای بنزینی خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار<sup>۲</sup> (یادآوری ۱ را ببینید)، سوخت جت<sup>۳</sup> سوخت هواپیماهای توربینی<sup>۴</sup>، سوخت موتورهای دیزلی<sup>۵</sup>، مخلوطهای بیودیزل تا ۲۰ درصد<sup>۶</sup>، سوخت‌های دریایی<sup>۷</sup>، حلال‌های نفتی ویژه<sup>۸</sup>، انواع نفتا<sup>۹</sup>، حلال‌های سبک<sup>۱۰</sup>، انواع نفت سفید<sup>۱۱</sup> و سوخت‌های مشعل درجه ۱ و ۱۲<sup>۱۲</sup> را در بر می‌گیرد.

یادآوری - در سال ۲۰۰۸ یک مطالعه بین آزمایشگاهی بین ۱۱ آزمایشگاه مختلف با ارائه ۱۵ سری داده و ۱۵ نمونه مختلف از مخلوطهای سوخت اتانولی، شامل٪ ۲۵ حجمی،٪ ۵۰ حجمی و٪ ۷۵ حجمی اтанول انجام شد. نتایج نشان داد که حدود تکرارپذیری این نمونه‌ها قابل مقایسه یا در محدوده تکرارپذیری روش (به استثناء نقطه جوش نهایی مخلوطهای ۷۵ درصد سوخت اتانولی) می‌باشد. براین اساس، نتیجه‌گیری می‌شود که این استاندارد برای مخلوطهای سوخت اتانولی نظیر Ed75 (ویژگی‌های ASTM D5798) یا دیگر مخلوطهای سوخت اتانولی با بیش از ۱۰ درصد حجمی اتانول کاربرد دارد. برای تأیید داده‌ها به گزارش پژوهشی ASTM RR: D02-1694 رجوع کنید.

این روش آزمون برای آنالیز سوخت‌های تقطیری<sup>۱۳</sup> طراحی شده است و برای فراوردهایی که حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد باقی‌مانده<sup>۱۴</sup> هستند، کاربرد ندارد.

این روش آزمون، دستگاه‌های دستی و خودکار را در بر می‌گیرد.

- 
- 1- Light and middle distillates
  - 2- Automotive spark – ignition engine fuels with or without oxygenates
  - 3- Aviation gasoline
  - 4- Aviation turbine fuels
  - 5- Diesel fuels
  - 6- Biodiesel blends up to 20%
  - 7- Marine fuels
  - 8- Special petroleum spirits
  - 9- Naphthas
  - 10- White spirits
  - 11- Kerosines
  - 12- Grades 1 and 2 burner Fuels
  - 13- Distillate fuels
  - 14- Residual material

مقادیر بر حسب واحدهای SI باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شوند، مگر این که به گونه دیگری مشخص شده باشد. مقادیر ذکر شده در پرانتزها فقط به منظور اطلاعات ارائه می‌شوند.

هشدار- جیوه توسط بسیاری از سازمان‌ها یا نهادهای قانونی به عنوان یک ماده خطرناک معرفی شده است که می‌تواند سبب آسیب‌های جدی شود. جیوه یا بخار آن برای سلامتی خطرناک است و باعث خوردگی مواد می‌شود. هنگام کارکردن با جیوه و فراورده‌های حاوی آن باید احتیاط کنید. به منظور آگاهی از جزئیات به برگه‌های اطلاعات ایمنی (SDS)<sup>۱</sup> مراجعه کنید. کاربران باید درباره منع فروش جیوه و / یا فراورده‌های حاوی آن طبق قوانین ملی آگاهی کسب کنند. کاربران باید قانونی بودن فروش جیوه را در محل خود معین کنند.

## ۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

### 2-1 ASTM D97, Test method for pour point of petroleum products

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۱: سال ۱۳۹۲، فراورده‌های نفتی- روان‌کننده‌ها- اندازه‌گیری نقطه ریزش- روش آزمون، با استفاده از مرجع ASTM D97: 2011، تدوین شده است.

### 2-2 ASTM D323, Test method for vapor pressure of petroleum products (Reid method)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۵۴۳۹: سال ۱۳۹۸، فراورده‌های نفتی- اندازه‌گیری فشار بخار (روش رید)- روش آزمون، با استفاده از مرجع ASTM D323: 2015، تدوین شده است

### 2-3 ASTM D4057, Practice for manual sampling of petroleum and petroleum products

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۸۹: سال ۱۳۹۷، فراورده‌های نفتی- نمونه‌برداری دستی، با استفاده از مرجع ASTM D4057:2012، تدوین شده است.

### 2-4 ASTM D4175, Terminology relating to petroleum products. liquid fuels and lubricants

یادآوری- سری استانداردهای ملی ایران شماره ۱۰۰۲۱، صنعت نفت- اصطلاحات، با استفاده از قسمت‌های مختلف مرجع ISO 1998، تدوین شده است.

### 2-5 ASTM D4177, Practice for automatic sampling of petroleum and ptroleum products

**2-6** ASTM D4953, Test method for vapor pressure of gasoline and gasoline oxygenate blends (dry method)

**2-7** ASTM D5190, Test method for vapor pressure of petroleum products (automatic method)

**2-8** ASTM D5191, Test method for vapor pressure of petroleum products (mini method)

**2-9** ASTM D5798, Specification for ethanol fuel blends for flexible- fuel automotive spark-ignition engines

**2-10** ASTM D5842, Practice for sampling and handling of fuels for volatility measurement

**2-11** ASTM D5949, Test method for pour point of petroleum products (automatic pressure pulsing method)

**2-12** ASTM D5950, Test method for pour point of petroleum products (automatic tilt method)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۲۱۵: سال ۱۳۹۲، اندازه‌گیری نقطه ریزش فراورده‌های نفتی به روش شیب خودکار، با استفاده از مرجع 2012 ASTM D5950: 2012 تدوین شده است.

**2-13** ASTM D5985, Test method for pour point of petroleum products (rotational method)

یادآوری- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۵۳۱: سال ۱۳۹۲، اندازه‌گیری نقطه ریزش فراورده‌های نفتی به روش چرخشی، با استفاده از مرجع 2014 ASTM D5985: 2014 تدوین شده است.

**2-14** ASTM D6300, Practice for precision and bias data for use in test methods for petroleum products and lubricants

**2-15** ASTM D6708, Practice for statistical assessment and improvement of expected agreement between two test methods that purport to measure the same property of a material

**2-16** ASTM E1, Specification for ASTM liquid- in- glass thermometers

**2-17** ASTM E77, Test method for inspection and verification of thermometers

**2-18** ASTM E1272, Specification for laboratory glass graduated cylinders

**2-19** ASTM E1405, Specification for laboratory glass distillation flasks

**2-20** IP69, Determination of vapor pressure- Reid method

**2-21** IP123, Petroleum products- Determination of distillation characteristics

**2-22** IP394, Determination of air saturated vapor pressure

**2-23** IP Standard methods for analysis and testing of petroleum and related products 1996- appendix A

### ۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

#### شکست مولکولی

##### **decomposition**

تجزیه حرارتی یا شکست یک مولکول هیدروکربن به مولکول‌های کوچک‌تر با نقاط جوش کمتر از مولکول اولیه می‌باشد.

۲-۳

#### نقطه شکست مولکولی

##### **decomposition point**

دمای تصحیح شده که همزمان با اولین نشانه‌های شکست مولکولی حرارتی آزمونه، در تقطیر مشاهده می‌شود.

۳-۳

#### نقطه خشک شدن

##### **dry Point**

دمای تصحیح شده در لحظه‌ای که آخرین قطره مایع از ته بالن تقطیر، تبخیر می‌گردد.

۴-۳

#### حجم بازمانده در حال حرکت

##### **dynamic holdup**

مقدار ماده‌ای که در طول تقطیر در گردن بالن، لوله جانبی بالن و لوله مبرد وجود دارد.

۵-۳

#### اثر غوطه‌وری ساقه

##### **emergent stem effect**

انحراف دمای خوانده شده که به علت استفاده از دماسنجهای جیوه‌ای با غوطه‌وری کلی به جای استفاده از دماسنجهای جیوه‌ای با غوطه‌وری جزئی ایجاد می‌شود.

یادآوری - در حالت استفاده از دماسنجهای جیوه‌ای با غوطه‌وری جزئی، قسمتی از لوله مؤین حاوی جیوه (قسمت بیرون مانده) به علت انقباض باریکه جیوه، دمای کمتری نسبت به قسمت فرورفتہ نشان می‌دهد.

۶-۳

نقطه پایانی

نقطه جوش نهایی

**end point (EP)**

**final boiling point (FBP)**

حداکثر دمای تصحیح شده دماسنجد که در طول آزمون به دست می‌آید.  
یادآوری- این دما معمولاً پس از تبخیر کل مایع از ته بالن مشاهده می‌شود. عبارت "حداکثر دما" اغلب به عنوان مترادف به کارمی‌رود.

۷-۳

مجموع بخارات تلفشده

**front end loss**

مقدار حجم کل تلفشده که شامل بخارات تلفشده در طول تبخیر طی انتقال آزمونه از استوانه دریافت‌کننده به بالن تقطیر، تلفشده تبخیر در طول تقطیر و بخار مایع‌نشده در بالن در پایان تقطیر می‌باشد.

۸-۳

سوخت اتانولی

**fuel ethanol (Ed75-Ed85)**

مخلوط اتانول و هیدروکربن که قسمت اتانول آن به طور اسمی شامل٪ ۷۵ تا٪ ۸۵ حجمی اتانول تقلیب‌شده است.

۹-۳

نقطه جوش اولیه

**initial boiling point (IBP)**

دمای تصحیح شده در لحظه‌ای که اولین قطره حاصل از میعان از نوک لوله مبرد پایین می‌افتد.

۱۰-۳

درصد تبخیرشده

**percent evaporated**

مجموع درصد بازیافت‌شده و درصد تلفشده در تقطیر می‌باشد.

۱-۱۰-۳

درصد تلفشده

**percent loss**

تفاضل درصد بازیافتی کل از عدد ۱۰۰ در تقطیر می‌باشد.

۲-۱۰-۳

تلفشده تصحیح شده

**corrected loss**

درصد تلفشده که نسبت به فشار اتمسفر تصحیح می‌شود.

۱۱-۳

درصد بازیافت شده

**percent recovered**

حجم جمع شده حاصل از میزان نسبت به حجم آزمونه در تقطیر است.

۱-۱۱-۳

درصد بازیافته

**percent recovery**

حداکثر درصد بازیافت شده نسبت به حجم آزمونه در تقطیر است.

۲-۱۱-۳

درصد بازیافته تصحیح شده

**corrected percent recovery**

درصد بازیافته که برای درصد تلفشده تصحیح شده در تقطیر تنظیم می‌گردد.

۳-۱۱-۳

درصد بازیافته کل

**percent total recovery**

مجموع درصد بازیافته و درصد باقیمانده در تقطیر است.

۱۲-۳

درصد باقیمانده

**percent residue**

حجم باقیمانده نسبت به حجم آزمونه در تقطیر است.

۱۳-۳

سرعت تغییر (شیب)

**rate of change (slope)**

تغییر دمای خوانده شده در درصد تبخیر شده یا بازیافت شده که در زیربند ۲-۱۳ شرح داده شده است.

۱۴-۳

حجم نمونه

**sample charge**

مقدار نمونه‌ای که در آزمون استفاده می‌شود.

۱۵-۳

تأخیر دما

**temperature lag**

انحراف بین دمای خوانده شده با استفاده از وسیله اندازه گیری دما و دمای واقعی در همان زمان می باشد.

۱۶-۳

وسیله اندازه گیری دما

**temperature measurement device**

دماسنجد یا حسگر دما که به ترتیب در زیربندهای ۱-۳-۶ و ۲-۳-۶ شرح داده شده اند.

۱-۱۶-۳

دمای خوانده شده

**temperature reading**

دمای به دست آمده از وسیله اندازه گیری دما یا سیستمی که معادل با دمای خوانده شده از دماسنجد (طبق زیربند ۳-۱۶-۳) است.

۲-۱۶-۳

دمای خوانده شده تصحیح شده

**corrected temperature reading**

دمای خوانده شده که در زیربند ۱-۱۶-۳ شرح داده شده است و نسبت به فشار اتمسفر تصحیح می شود.

۳-۱۶-۳

دمای خوانده شده از دماسنجد

نتیجه دماسنجد

**reading thermometer**

**thermometer result**

دمای بخار اشباع شده که در گردن بالن زیر لوله بخار با استفاده از دماسنجد، طبق شرایط آزمون اندازه گیری می شود.

۴-۱۶-۳

دمای خوانده شده از دماسنجد تصحیح شده

**corrected thermometer reading**

دمای خوانده شده از دماسنجد که در زیربند ۳-۱۶-۳ شرح داده شده است و نسبت به فشار اتمسفر تصحیح می شود.

## ۴ اصول آزمون

۱-۴ نمونه براساس ترکیب، فشار بخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هر دو در یکی از چهار گروه تعريفشده در جدول ۱ قرار می‌گیرد. ترتیب قرارگیری دستگاه، دمای مبرد و دیگر متغیرهای عملیاتی توسط گروهی که نمونه در آن قرار می‌گیرد، مشخص می‌شوند.

۲-۴ آزمونه ۱۰۰ ml (در شرایط ذکر شده برای گروهی که نمونه در آن قرار دارد) تقطیر می‌شود. تقطیر در یک دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی در فشار محیط و در شرایطی طراحی می‌گردد که به طور تقریبی معادل دستگاه تقطیر جزء‌به‌جزء با یک سینی تئوری باشد.<sup>۱</sup> دماهای خوانده شده و حجم‌های حاصل از میغان براساس نیازهای کاربر داده‌ها به طور منظم مشاهده و حجم‌های باقی‌مانده و تلف شده نیز یادداشت می‌شوند.

۳-۴ در پایان تقطیر می‌توان دماهای بخار مشاهده شده را نسبت به فشار اتمسفر تصحیح و داده‌های حاصل را برای تطبیق با الزامات روش (نظیر سرعت‌های تقطیر) بررسی نمود. در صورت برآورده نشدن هر یک از شرایط مشخص شده، آزمون تکرار می‌شود.

۴-۴ نتایج آزمون معمولاً به صورت درصد تبخیر شده یا درصد بازیافت شده نسبت به دمای مربوطه، در یک جدول یا به طور ترسیمی به صورت نمودار منحنی تقطیر گزارش می‌شوند.

## ۵ اهمیت و کاربرد

۱-۵ تقطیر ناپیوسته ساده از زمان پیدایش صنعت نفت به عنوان روش آزمون اصلی برای تعیین گستره جوش یک فراورده نفتی مورد استفاده بوده است. از آن‌جا که این روش آزمون از زمان‌های طولانی استفاده می‌شده است، تعداد قابل ملاحظه‌ای پایگاه داده برای ارزیابی حساسیت مصرف نهایی بر روی فراوردها و فرآیندها وجود دارد.

۲-۵ مشخصات تقطیر (فراریت) هیدروکربن‌ها، به ویژه در مورد سوخت‌ها و حلال‌ها، اثر مهمی بر اینمنی و کارایی آن‌ها دارد. گستره جوش یک سوخت، اطلاعاتی را در مورد ترکیب، خواص و رفتار آن در طول انبارداری و استفاده ارائه می‌دهد. فراریت یک فراورده تعیین‌کننده اصلی تمایل مخلوط هیدروکربن به تولید بخاراتی است که به طور بالقوه قابل انفجار هستند.

۳-۵ مشخصات تقطیر برای سوخت جت و خودرو دارای اهمیت زیادی است زیرا بر روشن کردن و گرم نمودن موتور<sup>۲</sup> و نیز تمایل به خفگی در اثر ایجاد بخار<sup>۳</sup> در دمای زیاد یا ارتفاع بالا و یا هر دو تأثیر می‌گذارد.

۱- در واحدهای صنعتی، درون برج تقطیر در اتمسفر، سینی‌های متعددی با فواصل معین وجود دارد.

2- Starting and warm-up

3- Vapor lock

تجمع مقدار کافی بخار بنزین در سیستم سوخت موتور که موجب مزاحمت یا جلوگیری از جریان سوخت می‌شود.

وجود اجزایی با نقطه جوش بالا در این سوختها و دیگر سوختها می‌تواند اثر بهسزایی بر مقدار تشکیل رسوبات جامد حاصل از احتراق داشته باشد.

۴-۵ فرآریت یک فراورده همان‌طور که بر سرعت تبخیر آن مؤثر است، عامل مهمی در کاربرد بسیاری از حلّال‌ها بهویژه حلّال‌های مورد مصرف در صنایع رنگ می‌باشد.


۵-۵ محدوده‌های تقطیر، اغلب در ویژگی‌های فراورده نفتی، موافقتنامه‌های تجاری، فرآیندهای پالایشگاه/کاربردهای کنترلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه کاربرد دارد.

## ۶ دستگاه

### ۱-۶ اجزاء اصلی دستگاه

۱-۱-۶ اجزاء اصلی دستگاه تقطیر عبارتند از:  
بالن تقطیر، مبرد و حمام سردکن مربوطه، یک حفاظ فلزی یا حصار برای بالن تقطیر، منبع حرارت، نگهدارنده بالن، وسیله اندازه‌گیری دما و استوانه دریافت‌کننده برای جمع‌آوری محصول تقطیر.


۲-۱-۶ شکل‌های ۱ و ۲ نمونه‌هایی از دستگاه‌های تقطیر دستی می‌باشند.



<sup>a</sup> Blotting paper

شکل ۱- مجموعه دستگاه با استفاده از مشعل گازی

بعاد بر حسب میلی متر



راهنمای:

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| - منفذ تهویه                      | - حمام مبرد             |
| - بالن تقطیر                      | - درپوش حمام            |
| - حسگر دما                        | - حسگر دمای حمام        |
| - صفحه نگهدارنده بالن             | - لوله سرریز حمام       |
| - سکوی نگهدارنده بالن             | - لوله تخلیه حمام       |
| - اتصال زمین                      | - لوله مبرد             |
| - گرم کن الکتریکی                 | - حفاظ                  |
| - بیچ تنظیم ارتفاع سکوی نگهدارنده | - پنجره مشاهده          |
| - سیم منبع برق                    | - تنظیم کننده ولتاژ     |
| - استوانه دریافت کننده            | - ولتستنچ یا آمپر متر   |
| - حمام سردکن دریافت کننده         | - کلید برق              |
| - درپوش دریافت کننده              | - نشانگر نوری قطع و وصل |
| - ۱۰                              | - ۱                     |
| - ۱۱                              | - ۲                     |
| - ۱۲                              | - ۳                     |
| - ۱۳                              | - ۴                     |
| - ۱۴                              | - ۵                     |
| - ۱۵                              | - ۶                     |
| - ۱۶                              | - ۷                     |
| - ۱۷                              | - ۸                     |
| - ۱۸                              | - ۹a                    |
| - ۱۹                              | - ۹b                    |
| - ۲۰                              | - ۹c                    |
| - ۲۱                              | - ۹d                    |

شکل ۲ - مجموعه دستگاه با استفاده از گرم کن الکتریکی

۳-۱-۶ علاوه بر اجزاء اصلی که در زیربند ۱-۶ شرح داده شده است، دستگاه‌های خودکار مجهز به سیستم اندازه‌گیری و ثبت خودکار دما و حجم‌های بازیافت‌شده در استوانه دریافت‌کننده می‌باشند.

۲-۶ شرح مفصل دستگاه در پیوست ب ذکر شده است.

### ۳-۶ وسیله اندازه‌گیری دما

۱-۳-۶ در صورت استفاده از دماسنچ‌های جیوه‌ای، این دماسنچ‌ها باید با یک گاز بی‌اثر پرشوند، ساقه مدرج و قسمت پشت آن‌ها لعابی باشد. همچنین باید با ویژگی‌های استاندارد ASTM E1 یا روش‌های استاندارد IP برای آنالیز و آزمون نفت خام و فراورده‌های مربوطه یا هر دو (سال ۱۹۹۶ - پیوست A) برای گستره‌های دمایی پایین، دماسنچ‌های ASTM 7C/IP 5C و گستره‌های دمایی بالا، دماسنچ‌های ASTM 8F و ASTM 8C/IP 6C مطابقت داشته باشند.

۱-۳-۶ دماسنچ‌هایی که به مدت طولانی در معرض دمای بیش از  $370^{\circ}\text{C}$  قرار گرفته‌اند، بدون تصدیق نقطه یخ<sup>۱</sup> یا بررسی شرح داده شده در ویژگی‌های استاندارد ASTM E1 و روش آزمون استاندارد ASTM E77، نباید دوباره استفاده شوند.

یادآوری - در دمای  $370^{\circ}\text{C}$ ، دمای محزن دماسنچ به گستره دمایی بحرانی شیشه نزدیک می‌شود که ممکن است در این حالت، دماسنچ کالیبراسیون خود را از دست بدهد.

۲-۳-۶ سیستم‌های اندازه‌گیری دما به جز آن‌چه در زیربند ۱-۳-۶ شرح داده شده است، به شرط آن که همان تأخیر دمایی، اثر غوطه‌وری ساقه دماسنچ و درستی معادل دماسنچ جیوه‌ای را دارا باشند، برای این روش آزمون مناسب می‌باشند.

۲-۳-۶ ۱- مدار الکترونیکی یا الگوریتم‌های مورد استفاده و یا هر دو باید دارای تأخیر دمایی مشابه با دماسنچ جیوه‌ای باشند.

۲-۳-۶ ۲- به صورت دیگر، نوک حسگر می‌تواند درون یک پوشش قرار گیرد تا به علت جرم حرارتی و هدایت تنظیم شده، دارای زمان تأخیر، مشابه دماسنچ جیوه‌ای باشد.


یادآوری - در محدوده دمایی در حین تقطیر که در آن، دما به سرعت در حال تغییر است، تأخیر دمایی دماسنچ می‌تواند ۵ س باشد.

۳-۳-۶ در صورت وجود اختلاف‌نظر در نتایج، آزمون داوری باید با استفاده از دماسنچ جیوه‌ای مشخص شده، انجام شود.


#### ۴-۶ وسیله نگهدارنده<sup>۱</sup> حسگر دما در مرکز

۱-۴-۶ حسگر دما باید در میان یک قطعه اتصال مناسب که برای نگهداشتن آن در مرکز بدون نشت بخار درگردن بالن به طور مکانیکی طراحی شده است، قرار گیرد. نمونه هایی از وسایل نگهدارنده قابل قبول در شکل های ۳ و ۴ نشان داده شده اند.

هشدار - استفاده از درپوش معمولی که در مرکز آن سوراخی تعبیه شده است، برای منظور ذکر شده در زیریند  
۱-۴-۶ قابل قبول نمی باشد.



شکل ۳- وسیله نگهدارنده در مرکز از جنس PTFE برای اتصال شیشه‌ای سنباده‌ای




شکل ۴- مثالی از طرح وسیله نگهدارنده در مرکز برای بالن‌ها با گردن جداره صاف

**یادآوری ۱**- سایر وسایل نگهدارنده به شرط آن که بتوانند وسیله حسگر دما را در موقعیت مناسب (طبق شکل ۵ و زیربند ۱۰-۵) در گردن ستون تقطیر نگهدارند، نیز قابل قبول هستند.

**یادآوری ۲**- در زمان انجام آزمون تقطیر بهروش دستی (درمورد فراوردهایی که دارای نقطه جوش اولیه پایین هستند) ممکن است یک یا چند دما به علت وجود وسیله نگهدارنده قابل خواندن نباشند. زیربند ۱۰-۳-۱۴-۱ را نیز ببینید.

**۶-۵ تجهیزات خودکار ساخته شده**<sup>۱</sup> باید مجهز به وسیله‌ای باشند که زمان وقوع آتش‌سوزی به‌طور خودکار دستگاه را خاموش کنند و گاز یا بخار بی‌اثری را در محفظه‌ای که بالن تقطیر در آن قرار دارد، بیفشاند.

**یادآوری- برخی از عوامل آتش‌سوزی عبارتنداز:** شکستن بالن تقطیر، اتصال کوتاه الکتریکی<sup>۲</sup>، کف کردن و ریزش نمونه مایع از دهانه فوکانی بالن.



شکل ۵- موقعیت دماسنجد در بالن تقطیر

۱- در سال ۱۹۹۹ و بعد از آن

2- Electrical shorts

## ۶-۶ فشارسنج

در شرایطی که دستگاه تقطیر و فشارسنج در ارتفاع یکسان نسبت به سطح دریا در آزمایشگاه قرار دارد، وسیله اندازه‌گیری فشار، قادر به اندازه‌گیری فشار محلی<sup>۱</sup> با درستی  $1 \text{ kPa} / 0.1 \text{ mmHg}$  (۱) یا بهتر باشد.

هشدار - به منظور خواندن فشار از فشارسنج‌های متداول<sup>۲</sup> مورد استفاده در ایستگاه‌های هواشناسی و فرودگاه‌ها استفاده نکنید. چون این فشارسنج‌ها از قبل برای دست‌یابی به فشار سطح دریا تصحیح شده‌اند.

## ۷ نمونه‌برداری، نگهداری و آماده‌سازی نمونه

۱-۷ با استفاده از جدول ۱، مشخصات گروه نمونه مورد آزمون را تعیین کنید. درجایی که روش به گروه بستگی دارد، عناوین بند، به همان صورت علامت‌گذاری شده است.

**جدول ۱- مشخصات گروه**

۴ گروه	۳ گروه	۲ گروه	۱ گروه	
				مشخصات نمونه نوع محصول تقطیر
$<65.5$	$<65.5$	$<65.5$	$\geq 65.5$	فشار بخار <sup>a</sup> در (kPa) $37.8^{\circ}\text{C}$
$<9.5$	$<9.5$	$<9.5$	$\geq 9.5$	(psi) $100^{\circ}\text{F}$
$>100$	$\leq 100$			قطیر ( $^{\circ}\text{C}$ ) IBP
$>212$	$\leq 212$			( $^{\circ}\text{F}$ )
$>250$	$>250$	$\leq 250$	$\leq 250$	( $^{\circ}\text{C}$ ) EP
$>482$	$>482$	$\leq 482$	$\leq 482$	( $^{\circ}\text{F}$ )

<sup>a</sup> طبق استانداردهای IP394 و IP69، ASTM D5191، ASTM D5190، ASTM D4953 و ASTM D323.

## ۲-۷ نمونه‌برداری

۱-۲-۷ نمونه‌برداری باید طبق استانداردهای ASTM D4177 و ASTM D4057 یا ASTM D4177 و مطابق با جدول ۲ انجام شود.

1- Local station pressure  
2- Ordinary aneroid barometer

## جدول ۲ - نمونه برداری، نگهداری و آماده سازی نمونه

۴ گروه	۳ گروه	۲ گروه	۱ گروه	
			<۱۰ <sup>a</sup>	دمای ظرف نمونه (°C) (°F)
			<۵۰ <sup>a</sup>	
دمای محیط	دمای محیط	<۱۰	<۱۰ <sup>b</sup>	دمای نمونه نگهداری شده (°C) (°F)
	دمای محیط	<۵۰	<۵۰ <sup>b</sup>	
<sup>d</sup> دمای محیط یا °C تا ۲۱ °C بالاتر از نقطه ریزش		<۱۰ <sup>c</sup>	<۱۰ <sup>c</sup>	دمای نمونه پس از آماده سازی قبل از آزمون (°C) (°F)
	<sup>d</sup> دمای محیط یا °F تا ۴۸ °F بالاتر از نقطه ریزش	<۵۰	<۵۰	
طبق زیربند ۷-۵-۳ خشک کنید	دوباره نمونه برداری کنید			نمونه دارای رطوبت
	طبق زیربند ۷-۵-۲ خشک کنید	طبق زیربند ۷-۵-۲ خشک کنید		نمونه مجدد هنوز دارای رطوبت <sup>e</sup>

<sup>a</sup> اگر نمونه گرمتر از ۱۰ °C است، زیربند ۱-۲-۷ را بینید.<sup>b</sup> براساس شواهد، نمونه ها می توانند در دماهای کمتر از ۲۰ °C نگهداری شوند. زیربند های ۲-۳-۷ و ۳-۳-۷ را بینید.<sup>c</sup> اگر نمونه بالا فاصله آزمون می شود و قبل از دارای دمای ذکر شده در جدول ۳ می باشد، زیربند ۱-۴-۷ را بینید.<sup>d</sup> اگر نمونه در دمای محیط جامد یا نیمه جامد است، زیربند ۱-۳-۱۰ را بینید.<sup>e</sup> اگر نمونه مرطوب است، می توانید از نمونه برداری مجدد صرف نظر کنید. نمونه را طبق زیربند های ۷-۵-۲ و ۷-۵-۳ خشک کنید.

## ۱-۱-۲-۷ گروه ۱

به منظور آماده سازی ظرف نمونه، آن را ترجیحاً با پر کردن از نمونه مایع سرد و تخلیه آن به دمای کمتر از ۱۰ °C بررسانید. در صورت عدم امکان، بنا به دلایلی مانند هم دما بودن فراورده نمونه برداری شده با دمای محیط، نمونه باید به داخل ظرف نمونه ریخته و سپس تخلیه شود و به گونه ای دوباره پر شود که به هم خوردگی آن حداقل باشد. بطري را به سرعت با یک درپوش محکم و مناسب بیندید.

هشدار - ظرف سرد نمونه را به طور کامل پر نکنید و از آب بند های محکم نیز برای آن استفاده نکنید چون احتمال انبساط و شکستن آن در اثر گرما وجود دارد.

## ۲-۱-۲-۷ گروه های ۲، ۳ و ۴

نمونه را در دمای محیط نگهدارید. پس از نمونه برداری، ظرف نمونه را فوراً با یک درپوش مناسب و محکم بیندید.

۳-۱-۲-۷ در صورتی که نمونه در یافت شده توسط آزمایشگاه آزمون کننده، به وسیله دیگران نمونه برداری شده است و مشخص نیست که نمونه برداری طبق زیربند ۲-۷ انجام شده است، فرض می شود که نمونه برداری به همین روش صورت گرفته است.

### ۳-۷ نگهداری نمونه

۱-۳-۷ اگر آزمون فوراً پس از نمونه برداری، آغاز نمی‌شود، نمونه‌ها را طبق زیربندهای ۲-۳-۷ و ۳-۷ جدول ۲ نگهداری کنید. همه نمونه‌ها باید دور از تابش مستقیم آفتاب یا منابع حرارتی مستقیم، نگهداری شوند.

### ۲-۳-۷ گروه ۱

نمونه را در دمای کمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  نگهداری کنید.  
یادآوری - اگر امکانات کافی برای نگهداری نمونه در دمای کمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  وجود ندارد، آن را در دمای کمتر از  $20^{\circ}\text{C}$  نگهداری کنید مشروط بر این که کاربر از محکم بودن در ظرف آزمون و عدم نشت آن اطمینان داشته باشد.

### ۳-۳-۷ گروه ۲

نمونه را در دمای کمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  نگهداری کنید.  
یادآوری - اگر امکانات کافی برای نگهداری نمونه در دمای کمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  وجود ندارد، آن را در دمای کمتر از  $20^{\circ}\text{C}$  نگهداری کنید مشروط بر این که کاربر از محکم بودن در ظرف آزمون و عدم نشت آن اطمینان داشته باشد.

### ۴-۳-۷ گروههای ۳ و ۴

نمونه را در دمای محیط یا دمای کمتر از آن نگهداری کنید.

### ۴-۷ آماده‌سازی نمونه قبل از آزمون

۱-۴-۷ قبل از باز کردن ظرف نمونه، نمونه‌ها باید در دمای ذکر شده در جدول ۲، نگهداری شوند.

### ۱-۴-۱-۱ گروههای ۱ و ۲

قبل از باز کردن ظرف نمونه، نمونه‌ها باید در دمای کمتر از  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ) نگهداری شوند مگر این که نمونه به سرعت آزمون شود که در این حالت باید قبلاً طبق دمای ذکر شده در جدول ۳ نگهداری شده باشد.

### ۱-۴-۲ گروههای ۳ و ۴

اگر نمونه در دمای محیط سیال نباشد، قبل از آزمون آن را تا دمای  $9^{\circ}\text{C}$  تا  $21^{\circ}\text{C}$  بالای نقطه ریزش آن (طبق روش‌های آزمون ذکر شده در استانداردهای ASTM D97، ASTM D5949، ASTM D5985 یا ASTM D5985) گرم کنید. اگر نمونه در طول نگهداری به طور جزئی یا کامل جامد می‌شود، به منظور اطمینان از یکنواخت بودن نمونه باید آن را ذوب کنید و قبل از باز کردن ظرف نمونه، آن را به شدت تکان دهید.

۱-۴-۳-۱ اگر نمونه در دمای محیط سیال نباشد، گسترهای دمایی نشان داده شده در جدول ۲ را برای بالن و نمونه در نظر نگیرید.

## جدول ۳- آماده‌سازی دستگاه و آزمونه

۴ گروه	۳ گروه	۲ گروه	۱ گروه	
۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	۱۲۵	ظرفیت بالن (ml)
8C (8F)	7C (7F)	7C (7F)	7C (7F)	دماسنچ ASTM تقطیر
بالا	پایین	پایین	پایین	گستره دماسنچ IP تقطیر
پ	پ	ب	ب	صفحه نگه‌دارنده بالن
۵۰	۵۰	۳۸	۳۸	- قطر حفره (mm) -
				دما آغاز آزمون
بیش از دمای محیط نباشد	۱۳-۱۸	۱۳-۱۸	۱۳-۱۸	- بالن (°C)
	۵۵-۶۵	۵۵-۶۵	۵۵-۶۵	(°F)
	بیش از دمای محیط نباشد	بیش از دمای محیط نباشد	بیش از دمای محیط نباشد	- نگه‌دارنده بالن و حفاظ
۱۳ تا دمای محیط <sup>۲</sup>	۱۳-۱۸ <sup>a</sup>	۱۳-۱۸	۱۳-۱۸	- استوانه دریافت کننده و نمونه (°C)
۵۵ تا دمای محیط <sup>۲</sup>	۵۵-۶۵ <sup>a</sup>	۵۵-۶۵	۵۵-۶۵	(°F)

<sup>a</sup> برای موارد استثنای زیریند ۱-۳-۱۰-۱-۱ را ببینید.

## ۷-۵ نمونه‌های مرطوب

۷-۵-۱ نمونه‌های موادی که شامل آب قابل رؤیت هستند، برای آزمون مناسب نیستند. اگر نمونه خشک نباشد، نمونه دیگری را که عاری از آب معلق است، فراهم کنید.

## ۷-۵-۲ گروههای ۱ و ۲

در صورت عدم دسترسی به نمونه خشک، آب معلق را به روش زیر از نمونه جدا کنید: نمونه را در دمای  $0^{\circ}\text{C}$  تا  $10^{\circ}\text{C}$  نگه‌داری کنید. حدود ۱۰ g سدیم‌سولفات بدون آب را به ۱۰۰ ml نمونه اضافه کنید. مخلوط را به مدت تقریباً ۲ min تکان دهید و سپس اجازه دهید تا مخلوط به مدت حداقل ۱۵ min ساکن بماند. زمانی که علائمی از آب قابل مشاهده در نمونه دیده نشد، از نمونه آب‌گیری شده با دمای  $1^{\circ}\text{C}$  تا  $10^{\circ}\text{C}$  برای آزمون استفاده کنید. در گزارش ذکر کنید که نمونه با افزودن عامل خشک‌کننده، خشک شده است.

یادآوری- آب معلق در نمونه‌های کدر متعلق به گروههای ۱ و ۲ بدون تأثیر آماری بر نتایج آزمون می‌تواند با افزودن سدیم‌سولفات بدون آب حذف و نمونه مایع با سریز نمودن، از عامل خشک‌کننده جدا شود.

### ۴-۵-۳ گروههای ۳ و ۴

در مواردی که نمونه عاری از آب، در دسترس نیست، آب معلق می‌تواند با تکان‌دادن نمونه همراه با سدیم‌سولفات بدون آب یا عامل خشک‌کننده مناسب دیگری حذف و توسط سرربز کردن از عامل خشک‌کننده جدا شود. در گزارش ذکر کنید که نمونه با افزودن عامل خشک‌کننده، خشک شده است.

### ۸ آماده‌سازی دستگاه

۱-۸ به جدول ۳ رجوع کنید و با توجه به مشخصات گروه مربوطه، بالن تقطیر، وسیله اندازه‌گیری دما و صفحه نگه‌دارنده مناسب بالن را انتخاب و دستگاه را آماده کنید. دمای استوانه دریافت‌کننده، بالن و حمام مبرد را به دمای مشخص شده برسانید.

۲-۸ هرگونه پیش‌بینی لازم را به کار ببرید تا حمام مبرد و استوانه دریافت‌کننده در دماهای مورد نیاز نگه‌داشته شوند. سطح مایع حمامی که استوانه دریافت‌کننده در آن قرار می‌گیرد، باید حداقل تا خط نشانه ۱۰۰ ml استوانه باشد و یا استوانه دریافت‌کننده به طور کامل با یک محفظه دارای جریان هوا احاطه گردد.

### ۳-۱-۲ گروههای ۱، ۲ و ۳

محیط مناسب برای حمام‌های با دمای کم، شامل یخ خردشده و آب، آب نمک سردشده و اتیلن‌گلیکول سردشده است که البته محیط‌های دیگری نیز قابل استفاده هستند.

### ۴-۲-۲ گروه ۴

محیط مناسب برای حمام‌هایی با دمای محیط و بالاتر شامل آب سرد، آب گرم و اتیلن‌گلیکول گرمشده است که البته محیط‌های دیگری نیز قابل استفاده هستند.

۳-۸ به منظور پاک‌کردن باقی‌مانده مایع در لوله مبرد، از یک قطعه پارچه نرم و بدون پرز متصل به یک زه یا سیم، استفاده کنید.

### ۹ کالیبراسیون و استانداردسازی

#### ۹-۱ سیستم اندازه‌گیری دما

به جز دماسنجهای جیوهای مشخص شده در این آزمون، سیستم‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری دما باید دارای همان تأخیر دمایی و اثر غوطه‌وری ساقه دماسنجد و درستی معادل دماسنجد جیوهای باشند. کالیبراسیون این سیستم‌های اندازه‌گیری دما باید حداقل هر شش ماه تأیید شود. در صورت جابجایی یا تعمیر وسیله نیز کالیبراسیون باید تأیید گردد.

۱-۱-۹ درستی و کالیبراسیون مدار الکترونیکی یا الگوریتم‌های کامپیوتری یا هر دو باید با استفاده از دستگاه مقاومت با دقت استاندارد<sup>۱</sup> تصدیق شود. زمان تصدیق، هیچ الگوریتمی نباید برای تصحیح تأخیر دما و اثر غوطه‌وری ساقه دماسنج استفاده گردد (دستورالعمل سازنده را ببینید).

۲-۱-۹ تصدیق کالیبراسیون وسایل اندازه‌گیری دما باید با استفاده از تقطیر تولوئن طبق گروه ۱ این روش آزمون و مقایسه دمای٪ ۵۰ بازیافت شده با جدول ۴ انجام شود.

۱-۲-۹ برای دستگاه مورد استفاده، اگر دمای خوانده شده در محدوده مقادیر نشان داده شده در جدول ۴ نباشد (یادآوری زیربند ۲-۲-۱-۹ و جدول ۴ را ببینید)، سیستم اندازه‌گیری دما معیوب است و نباید برای آزمون استفاده شود.

یادآوری- از تولوئن به عنوان یک سیال برای تصدیق کالیبراسیون استفاده می‌شود که تقریباً هیچ اطلاعاتی مبنی بر این که سیستم اندازه‌گیری الکتریکی تا چه حد از نظر تأخیر دما مشابه دماسنج جیوه‌ای عمل می‌کند را حاصل نمی‌کند.

جدول ۴- نقاط جوش واقعی و حداقل و حداکثر مربوط به٪ ۵۰ بازیافت شده طبق این روش آزمون (C°)<sup>a</sup>

روش خودکار	روش دستی				نقطه‌جوش واقعی ASTM/IP	تولوئن
شرایط تقطیر حداکثر نقطه جوش مربوط به٪ ۵۰ تبخیر						
گروه‌های ۱، ۲ و ۳	نقطه‌جوش واقعی ASTM/IP	تولوئن				
۱۰۹/۷	۱۰۸/۵	۱۱۱/۸	۱۰۵/۹	۱۱۰/۶		
۴	۴	۴	۴	۴	نقطه‌جوش واقعی ASTM/IP	هگزادکان
۲۸۰/۰	۲۷۷/۰	۲۸۳/۱	۲۷۲/۲	۲۸۷/۰		

<sup>a</sup> در این جدول، دمای‌های حاصل از روش‌های دستی و خودکار، مقادیر با فاصله رواداری٪ ۹۵، برای پوشش آماری٪ ۹۹ را نشان می‌دهند. رواداری مفروض تقریباً معادل ۳×۸ می‌باشد. اطلاعات مربوط به مقادیر این جدول، در گزارش پژوهشی ۱۵۸۰-RR:D02 موجود می‌باشد.

۲-۲-۹ در این آزمون باید از تولوئن و هگزادکان (ستان) با درجه خلوص آزمایشگاهی استفاده کنید. از درجات خلوص دیگر نیز می‌توان استفاده کرد مشروط بر این‌که واکنشگر دارای خلوص کافی باشد و موجب کاهش درستی آزمون نشود.

یادآوری- در کتاب‌های مرجع، نقطه جوش تولوئن و هگزادکان در فشار ۱۰۱/۳ kPa، با استفاده از دماسنج غوطه‌وری جزئی، به ترتیب C° ۱۱۰/۶ و C° ۲۸۷/۰ گزارش شده است. چون در این روش آزمون از دماسنج‌های کالیبره شده با غوطه‌وری کلی استفاده می‌شود، نتایج کمتر خواهد بود و با توجه به نوع دماسنج و موقعیت آن ممکن است برای هر دماسنج متفاوت باشد.

۳-۱-۹ روشی برای تعیین مقدار تأخیر دمایی دماسنج در پیوست پ شرح داده شده است.

۴-۱-۹ روشی برای برآورد اثر غوطه‌وری ساقه دماسنچ در پیوست ح شرح داده شده است.

۵-۱-۹ به منظور تصدیق کالیبراسیون سیستم اندازه‌گیری دما در دماهای افزایش یافته، از هگزادکان استفاده کنید. سیستم اندازه‌گیری دما باید در ۵۰٪ بازیافت شده، یک دمای قابل مقایسه با آن چه در جدول ۴ ذکر شده است، برای دستگاه مربوطه در شرایط تقطیر گروه ۴ نشان دهد.

یادآوری - به دلیل نقطه ذوب بالای هگزادکان، تقطیرهای تصدیق گروه ۴ باید با استفاده از مبرد با دمای بیش از ۲۰°C انجام شود.

## ۲-۹ روش خودکار

### ۱-۲-۹ سطح یاب<sup>۱</sup>

برای دستگاه تقطیر خودکار، مکانیزم اندازه‌گیری سطح<sup>۲</sup> مایع باید دارای تفکیک‌پذیری ۰,۱٪ حجم یا بهتر با حداقل خطا ۰,۳٪ حجمی بین نقاط ۵٪ حجمی تا ۱۰۰٪ حجمی باشد. کالیبراسیون مجموعه باید طبق دستورالعمل‌های سازنده حداقل هر سه ماه تصدیق شود. در صورت جابجایی یا تعمیر دستگاه نیز کالیبراسیون باید تصدیق شود.

یادآوری - نوعی روش کالیبراسیون می‌تواند خروجی را با استوانه‌های دریافت‌کننده به ترتیب با ظرف حاوی ۵٪ حجمی و ۱۰۰٪ حجمی ماده تصدیق کند.

### ۲-۲-۹ فشار اتمسفر

فشار خوانده شده از دستگاه باید با مقایسه با فشارسنج شرح داده شده در زیربند ۶-۶ حداقل هر شش ماه تصدیق شود. در صورت جابجایی یا تعمیر دستگاه نیز فشار خوانده شده باید تصدیق گردد.

## ۱۰ روش اجرای آزمون

۱-۱۰ فشار اتمسفر موجود را یادداشت کنید.

### ۲-۱۰ گروه‌های ۱ و ۲

مطمئن شوید که نمونه طبق جدول ۲ آماده شده است. یک دماسنچ با گستره دمایی پایین را که به یک اتصال مناسب چوب پنبه‌ای یا درپوش لاستیک‌سیلیکونی یا ماده پلیمری معادل مجهز است، داخل گردن ظرف نمونه به‌طور محکم سوار کنید و دمای نمونه را به دمای نشان داده شده در جدول ۳ برسانید.

1- Level follower

2- Level follower/reading mechanism

### ۳-۱۰ گروههای ۱، ۲ و ۳

بررسی کنید که دمای نمونه طبق جدول ۳ باشد. آزمونه را با دقت تا خط نشان ۱۰۰ ml استوانه دریافت کننده بریزید و محتویات استوانه دریافت کننده را تا حدامکان، کاملاً به بالن تقطیر انتقال دهید و مطمئن شوید که مایعی به داخل لوله بخار نریزد.

یادآوری - توجه کنید که اختلاف دمای آزمونه و حمام اطراف استوانه دریافت کننده تا حدامکان کم باشد. اختلاف  ${}^{\circ}\text{C}$  ۵ می‌تواند ml ۰/۷ اختلاف حجم ایجاد کند.

### ۴-۱۰ گروههای ۳ و ۴

اگر نمونه در دمای محیط سیال نباشد، قبل از آزمون آن را تا دمای  ${}^{\circ}\text{C}$  ۹ تا  ${}^{\circ}\text{C}$  ۲۱ بالای نقطه ریزش آن (طبق روش‌های آزمون موجود در استانداردهای ASTM D97، ASTM D5949، ASTM D5950) گرم کنید. اگر نمونه در این فاصله به طور جزئی یا کامل جامد می‌شود، به منظور اطمینان از یکنواخت بودن نمونه، آن را ذوب کنید و قبل از نمونه برداری به شدت تکان دهید.

۴-۱-۳-۱۰ اگر نمونه در دمای محیط سیال نباشد، گستره دمایی نشان داده شده در جدول ۳ را برای استوانه دریافت کننده و نمونه در نظر نگیرید. قبل از آزمون، استوانه دریافت کننده را تقریباً تا همان دمای نمونه گرم کنید. آزمونه گرم شده را به دقت تا خط نشانه ml ۱۰۰ درون استوانه دریافت کننده بریزید و محتویات آن را تا حدامکان، کاملاً به بالن تقطیر انتقال دهید و مطمئن شوید که مایعی به داخل لوله بخار نریزید.


یادآوری - هر ماده‌ای که در طول انتقال تبخیر می‌شود، جزئی از تلفشده و هر ماده‌ای که در زمان IBP در استوانه دریافت کننده باقی می‌ماند، جزئی از حجم بازیافتی مشاهده شده خواهد بود.

۴-۱۰ در صورت مشاهده رفتار نامنظم جوشیدن نمونه (نظیر پلغ‌زدن)<sup>۱</sup>، تعدادی سنگ جوش به آزمونه اضافه کنید. افزودن تعدادی سنگ جوش برای هر تقطیر قابل قبول است.

۵-۱۰ حسگر دما را میان یک قطعه اتصال مناسب (طبق زیربند ۶-۴) به طور مکانیکی در مرکز گردن بالن قرار دهید. در صورت استفاده از دماسنجد، مخزن آن را در مرکز دهانه قرار دهید به طوری که انتهای پایین‌تر قسمت لوله مؤین آن با بالاترین نقطه در انتهای جداره داخلی لوله بخار (شکل ۵ را ببینید) هم‌سطح شود. در صورت استفاده از ترموکوپل یا دماسنجد مقاومتی در مورد قرارگیری آن، از دستورالعمل‌های سازنده پیروی کنید (شکل ۶ را ببینید).

یادآوری - در صورت استفاده از گریس آب‌بندی<sup>۲</sup> بر روی سطح وسیله نگه‌دارنده، از حداقل مقدار آن که بر حسب تجربه به دست آمده است، استفاده کنید.

1- Bumping  
2-Vacuum grease



یادآوری- شرح الف: قسمت بالای مارپیچ  $\text{Pt}-100$  را تا داخل گردن بالن با بخش پایینی دیواره داخلی بالن، هم تراز کنید.

#### شکل ۶- مثالی از قرارگیری پروب $\text{Pt}-100$ ، مربوط به بازوی جانبی بالن نقطی برای دستگاه نقطی خودکار توصیه شده این روش آزمون توسط یک سازنده

۶-۱۰ لوله بخار بالن را که مجهز به یک اتصال مناسب چوب پنبه‌ای با درپوش لاستیکی سیلیکونی یا ماده پلیمری معادل می‌باشد، داخل لوله مبرد به‌طور محکم سوار کنید. بالن را در موقعیت عمودی طوری تنظیم کنید که لوله بخار به اندازه  $25 \text{ mm}$  تا  $50 \text{ mm}$  داخل لوله مبرد قرار گیرد. صفحه نگهدارنده بالن را بالا ببرید و آن را طوری تنظیم کنید که ته بالن را به طور مناسب در بر بگیرد.

۷-۱۰ استوانه دریافت‌کننده‌ای را که برای اندازه‌گیری آزمونه استفاده کرده‌اید (بدون خشک کردن داخل آن) زیر قسمت انتهایی لوله مبرد، درون حمام با دمای کنترل شده قرار دهید. انتهای لوله مبرد باید در مرکز استوانه دریافت‌کننده قرار گیرد به طوری که فاصله آن، حداقل  $25 \text{ mm}$  بالاتر از خط نشانه  $100 \text{ ml}$  باشد.

#### ۸-۱۰ نقطه جوش اولیه

##### ۱-۸-۱۰ روش دستی

به منظور کاهش مقدار تلف شده ناشی از تبخیر، دهانه استوانه دریافت‌کننده را با یک قطعه درپوش نمدی یا ماده مشابه که به‌طور مناسب به اندازه لوله مبرد بريده شده است، بپوشانید. در صورت استفاده از قطره‌گیر خمیده<sup>۱</sup>، نقطی را به گونه‌ای آغاز کنید که نوک قطره‌گیر درست در تماس با دیواره استوانه دریافت‌کننده باشد. در صورت عدم استفاده از قطره‌گیر خمیده، نوک مبرد را دور از دیواره استوانه دریافت‌کننده نگه‌دارید.

1- Receiver deflector

زمان شروع و IBP را با تقریب  ${}^{\circ}\text{C}$  ( ${}^{\circ}\text{F}$ ) یادداشت کنید. در صورت عدم استفاده از قطره‌گیر خمیده، به سرعت استوانه دریافت‌کننده را جابجا کنید تا نوک مبرد در تماس با جداره داخلی آن باشد.

## ۲-۸-۱۰ روش خودکار

به منظور کاهش مقدار تلف شده ناشی از تبخیر، از وسیله‌ای که توسط سازنده دستگاه برای این منظور تهیه شده است، استفاده کنید. بالن تقطیر و محتويات آن را در حالت حرارت دهید که نوک قطره‌گیر خمیده درست در تماس با دیواره استوانه دریافت‌کننده باشد. زمان شروع را یادداشت کنید. نقطه جوش اولیه را با تقریب  ${}^{\circ}\text{C}$  ( ${}^{\circ}\text{F}$ ) یادداشت کنید.

۹-۱۰ حرارت را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که فاصله زمانی بین شروع حرارت و IBP طبق جدول ۵ باشد.

۱۰-۱۰ حرارت را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که زمان از IBP تا  $5\%$  بازیافت شده مطابق جدول ۵ باشد.

۱۱-۱۰ تنظیم حرارت را ادامه دهید تا سرعت متوسط یکنواخت می‌یابد، از  $5\%$  بازیافت شده تا  $5\text{ ml}$  باقی‌مانده در بالن،  $4\text{ ml/min}$  تا  $5\text{ ml/min}$  باشد.

هشدار - به دلیل ساختار بالن جوش و شرایط آزمون، بخار و مایع اطراف حسگر دما در تعادل ترمودینامیکی نمی‌باشند. در نتیجه سرعت تقطیر بر دمای بخار اندازه‌گیری شده تأثیر خواهد گذاشت. بنابراین در طول آزمون، سرعت تقطیر تا حدامکان باید ثابت نگه‌داشته شود.

۱۱-۱۰ در این روش آزمون «سرعت متوسط یکنواخت می‌یابد»، دارای مفهوم زیر است. گرم کردن بالن جوش باید تنظیم شود تا بهترین جریان یکنواختی از میان را تا حدامکان حفظ کند که در نهایت بهترین دقیقت موردنظر را برای آزمون فراهم خواهد کرد. به هر حال برخی آزمون‌های تقطیر می‌توانند دارای یک یا چند سرعت کوتاه‌مدت میان که از  $4\text{ ml/min}$  تا  $5\text{ ml/min}$  (طبق زیربند ۱۱-۱۰ و جدول ۵) متغیر است، باشند؛ این امر، رخدادی معمول برای برخی از انواع نمونه‌ها است. فواصل زمانی این انحرافات کوتاه‌مدت ممکن است برای چندین درصد از موادی که میان می‌شوند تا شب دما دوباره ثابت خواهد شد، طول بکشد و ممکن است در چند فاصله زمانی در طول گستره کامل میان رخ دهد. به طور معمول این انحرافات پس از ثابت شدن دوباره شب دما تصحیح خواهد شد. این انحرافات کوتاه‌مدت نباید در طول گستره کاملی از میان رخ دهند. به طور معمول این انحرافات کوتاه‌مدت نباید برای بیش از  $10\%$  حجمی متوالی رخ دهد. دقیقت دمای خوانده شده به طور قابل ملاحظه‌ای در طول این فواصل زمانی تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هنگامی که سرعت میانگین محاسبه شده کلی میان بین  $5\%$  بازیافت شده و  $5\text{ ml}$  باقی‌مانده در محدوده سرعت معین است، الزامات زیربند ۱۱-۱۰ و جدول ۵ برآورده شده‌اند. به عنوان مثال نمونه‌های حاوی  $10\%$  مخلوط سوخت اتانولی یا نمونه‌هایی که تغییر قابل ملاحظه‌ای از شب دما در نقاط در طول تقطیر نشان می‌دهند، می‌توانند دارای سرعت کوتاه‌مدت میان که از  $4\text{ ml/min}$  تا  $5\text{ ml/min}$  (طبق زیربند ۱۱-۱۰ و جدول ۵) متغیر است، باشند.

**یادآوری**- در هنگام آزمون بر روی نمونه‌های بنزین، گاهی اوقات به طور غیر عادی مشاهده می‌شود که حاصل می‌عan به‌طور ناگهانی تشکیل فازهای مایع غیرقابل امتصاص می‌دهد و در دمای بخار حدوداً  $160^{\circ}\text{C}$ ، بر روی وسیله اندازه‌گیری دما و در گردن بالن، قطراتی ایجاد می‌شود. این امر ممکن است همراه با یک افت شدید ( $3^{\circ}\text{C}$ ) در دمای بخار و کاهش سرعت بازیافت باشد. این پدیده که می‌تواند به دلیل وجود مقادیر بسیار کم آب در نمونه باشد (قبل از این که دما جبران شود و می‌عan دوباره با جریان یکنواخت آغاز شود)، ممکن است  $10\text{ s}$  تا  $30\text{ s}$  طول بکشد. به این نقطه گاهی اوقات «نقطه درنگ»<sup>۱</sup> گفته می‌شود.

**۱۰-۱۲** تقطیری که در آن الزامات ذکر شده در زیربندهای  $9-10$ ،  $10-10$  و  $11-10$  حاصل نشده است را تکرار کنید.

**۱۰-۱۳** در صورت مشاهده نقطه شکست مولکولی، حرارت را قطع کنید و مطابق راهنمایی‌های زیربند  $17-10$  ادامه دهید.

**یادآوری**- نشانه‌های ویژه تجزیه حرارتی عبارتند از: ایجاد بخار، دود و مشاهده دمای نامنظم (معمولًاً کاهش دما) که در طول آخرین مراحل تقطیر رخ می‌دهد.

**۱۰-۱۴** در فاصله زمانی بین IBP و پایان تقطیر، داده‌های لازم برای محاسبه و گزارش نتایج آزمون (که مورد نیاز ویژگی‌های مربوطه یا از قبل تعیین شده برای نمونه مورد آزمون می‌باشد) را مشاهده و یادداشت کنید. این داده‌های مشاهده شده می‌تواند شامل دمای خوانده شده در درصدهای بازیافت شده معین یا درصدهای بازیافت شده در دمای معین خوانده شده یا هر دو باشد.

#### ۱۰-۱۴-۱ روش دستی

همه حجم‌های موجود در استوانه دریافت کننده را با تقریب  $0,5\text{ ml}$  و همه دمای خوانده شده را با تقریب  $0,5^{\circ}\text{C}$  ( $1,0^{\circ}\text{F}$ ) یادداشت کنید.

#### ۱۰-۱۴-۲ روش خودکار

همه حجم‌های موجود در استوانه دریافت کننده را با تقریب  $0,1\text{ ml}$  و همه دمای خوانده شده را با تقریب  $0,1^{\circ}\text{C}$  ( $0,2^{\circ}\text{F}$ ) یادداشت کنید.

#### ۱۰-۱۴-۳ گروههای ۱، ۲، ۳ و ۴

در مواردی که الزامات داده خاصی، تعیین نشده است، EP، IBP (FBP) یا نقطه خشک شدن یا هر دو و دمای خوانده شده از دما سنجد در٪ ۵، ٪ ۱۵، ٪ ۸۵ و ٪ ۹۵ بازیافت شده و در هر مضربی از٪ ۱۰ حجم بازیافت شده شامل  $10$  تا  $۹۰$  را یادداشت کنید.

## ۱۴-۳-۱ گروه ۴

در صورت استفاده از دماسنجد با گستره دمایی بالا، در انجام آزمون سوختهای توربین هوایی و فراوردهای مشابه، ممکن است برخی از دماهای دماسنجد به علت وجود وسیله نگهدارنده در مرکز دیده نشوند. اگر خواندن این دماها مورد نیاز است، دومین تقطیر را طبق گروه ۳ انجام دهید. در چنین مواردی دمای خوانده شده از دماسنجد با گستره دمایی پایین می‌تواند به جای دماهای دیده نشده دماسنجد با گستره دمایی بالا گزارش شود. این مورد را باید در گزارش آزمون ذکر کنید. در صورت توافق، اگر از دماهای دیده نشده صرفنظر می‌گردد، این مورد را نیز باید در گزارش آزمون ذکر کنید.

۱۴-۴ درمورد نمونه‌ای که دارای تغییر تندرست در شب منحنی تقطیر، در درصد تبخیرشده یا بازیافتشده معین می‌باشد، به منظور گزارش دمای خوانده شده در درصد تبخیرشده یا بازیافتشده مشخص، دماهای خوانده شده را در هر  $\frac{1}{10}$  حجم بازیافت شده یادداشت کنید. شبیه با تغییر تندرست درنظر گرفته می‌شود که تغییر شب (C) نقاط داده‌ها طبق زیربند ۱۴-۲-۱۰ در آن منطقه خاص، بیشتر از  $0.6^{\circ}\text{C}$  (تغییر شب (F) بیش از  $10\%$  است). باشد. شب طبق معادله (۱) (معادله (۲)) محاسبه می‌شود.

$$(1) \quad C = \frac{C_2 - C_1}{V_2 - V_1} - \frac{C_3 - C_2}{V_3 - V_2}$$

$$(2) \quad F = \frac{F_2 - F_1}{V_2 - V_1} - \frac{F_3 - F_2}{V_3 - V_2}$$

که در آن:

$C_1$  دمای مربوط به درصد حجم یادداشت شده، یک قرائت قبل از درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{C}$ )

$C_2$  دمای یادداشت شده مربوط به درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{C}$ )

$C_3$  دمای مربوط به درصد حجم یادداشت شده بعد از درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{C}$ )

$F_1$  دمای مربوط به درصد حجم یادداشت شده، یک قرائت قبل از درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{F}$ )

$F_2$  دمای یادداشت شده مربوط به درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{F}$ )

$F_3$  دمای مربوط به درصد حجم یادداشت شده بعد از درصد حجم موردنظر ( $^{\circ}\text{F}$ )

$V_1$  درصد حجم یادداشت شده مربوط به یک قرائت قبل از درصد حجم موردنظر

$V_2$  درصد حجم یادداشت شده مربوط به درصد حجم موردنظر

$V_3$  درصد حجم یادداشت شده بعد از درصد حجم موردنظر

۱۵-۱۰ زمانی که تقریباً ۵ ml مایع در بالن باقی ماند، آخرین تنظیم حرارت‌دهی را انجام دهید. زمان از ۵ ml باقی‌مانده در بالن تا EP (FBP) باید در محدوده‌های شرح داده شده در جدول ۵ باشد. اگر این شرایط حاصل نشند، آزمون را با اصلاح مناسب آخرین تنظیم حرارت‌دهی تکرار کنید.

یادآوری- از آن‌جا که مشخص کردن این که چه زمانی ۵ ml از مایع در حال جوش، در بالن باقی مانده است، مشکل می‌باشد، این زمان با مشاهده مقدار مایع بازیافت شده در استوانه دریافت‌کننده معین می‌شود. در این نقطه، حجم بازمانده در حال حرکت تقریباً ۱.۵ ml تعیین شده است. در صورت عدم وجود مجموع بخارات تلفشده، مقدار ۵ ml باقی‌مانده درون بالن

می‌تواند برابر مقدار ۹۳/۵ ml بازیافت شده در استوانه دریافت‌کننده فرض شود. این مقدار باید برای مقدار تخمین زده شده مجموع بخارات تلفشده تنظیم گردد.

#### جدول ۵ - شرایط در حین روش آزمون

۴ گروه	۳ گروه	۲ گروه	۱ گروه	
۰ - ۶۰	۰ - ۵	۰ - ۵	۰ - ۱	دماهی حمام سرد کن <sup>a</sup> (°C) (°F)
۳۲ - ۱۴۰	۳۲ - ۴۰	۳۲ - ۴۰	۳۲ - ۳۴	
۳ ± ۳ دماهی نمونه	۱۳ - ۱۸	۱۳ - ۱۸	۱۳ - ۱۸	دماهی حمام اطراف استوانه دریافت‌کننده (°C) (°F)
۵ ± ۵ دماهی نمونه	۵۵ - ۶۵	۵۵ - ۶۵	۵۵ - ۶۵	
۵ - ۱۵	۵ - ۱۰	۵ - ۱۰	۵ - ۱۰	زمان از شروع حرارت‌دهی تا نقطه جوش اولیه (min)
		۶۰ - ۱۰۰	۶۰ - ۱۰۰	زمان از نقطه جوش اولیه تا ۵٪ بازیافت شده (s)
۴ - ۵	۴ - ۵	۴ - ۵	۴ - ۵	سرعت متوسط یکنواخت میان از ۵٪ بازیافت شده تا ۵ ml در بالن (ml/min)
۵ حداکثر	۵ حداکثر	۵ حداکثر	۵ حداکثر	زمان یادداشت شده از ml باقیمانده تا نقطه پایانی (min)

<sup>a</sup> دماهی مناسب حمام مبرد بستگی به مقدار موم نمونه و اجزاء تقطیر آن دارد. به طور معمول آزمون در یک دماهی ثابت مبرد انجام می‌شود. هریک از موارد زیر می‌تواند نشانگر تشکیل موم در مبرد باشد:

- (الف) وجود ذرات موم در تقطیر شده‌ای که از نوک مبرد پایین می‌افتد؛
- (ب) تلف شده تقطیر بیش از مقدار مورد انتظار براساس نقطه جوش اولیه آزمونه باشد؛
- (پ) سرعت نامنظم بازیافتی؛

ت) وجود ذرات موم در هنگام خارج نمودن مایع باقیمانده توسط شستشو با پارچه بدون پرز (زیربند ۳-۸ را ببینید).

برای دست یابی به عملکرد رضایت‌بخش، حداقل دما را به کار ببرید. به طور معمول حمام با گستره دماهی ۰ تا ۴ °C برای نفت سفید، نفت کوره درجه ۱ و سوخت دیزل درجه ۱-۱ مناسب می‌باشد. برخی نمونه‌ها مانند نفت کوره درجه ۲، سوخت دیزل درجه D-۲، نفت گاز و محصولات تقطیر مشابه، ممکن است نیازمند نگهداری دماهی حمام مبرد در گستره دماهی ۳۸ تا ۶۰ °C باشند.

۱۰-۱۵-۱ اگر مجموع بخارات تلفشده واقعی، با مقدار تخمین زده شده بیش از ۲ ml اختلاف داشته باشد، آزمون را دوباره انجام دهید.

۱۰-۱۶ EP (FBP) یا نقطه خشک شدن یا هر دو را همان‌گونه که خواسته شده است مشاهده، یادداشت و حرارت را قطع کنید.

یادآوری ۱- برای کاربردهای عمومی، EP (FBP) به نقطه خشک شدن ترجیح داده می‌شود. نقطه خشک شدن می‌تواند برای کاربردهای ویژه نفتا مانند استفاده در صنعت رنگ گزارش شود. همچنانی زمانی که نمونه دارای خاصیتی است که دقت EP (FBP) به طور دقیق با الزامات این روش قابل اندازه‌گیری نیست، نقطه خشک شدن می‌تواند جانشین EP (FBP) شود.

یادآوری ۲- گروههای ۱ و ۲- هر زمان که آخرین تنظیم حرارت انجام شد، دماهی خوانده شده بخار از دماسنجد رو به افزایش خواهد بود. همچنان که تقطیر به نقطه پایانی (نقطه جوش نهایی) نزدیک می‌شود، تقطیر معمولاً ابتدا به نقطه خشک شدن می‌رسد. پس از رسیدن به نقطه خشک شدن، دماهی خوانده شده بخار از دماسنجد باید رو به افزایش باشد. ته بالن خشک خواهد شد اما در کناره‌ها و گردن بالن و حسگر دما هنوز بخارهای حاصل از میان وجود دارند. بخار متراکم ممکن است ظاهری به صورت ابر سفیدی از بخار داشته باشد. این بخار متراکم ابر بخار باید کاملاً حسگر اندازه‌گیری دما را قبل از این که دماهی بخار

شروع به کاهش کند، در برگیرد. اگر این مشاهدات رخ ندهند، نقطه پایانی ممکن است حاصل نشده باشد. توصیه می‌شود آزمون را با حرارت‌دهی بیشتر تا آخرین تنظیم حرارت‌دهی تکرار کنید. وقتی که نقطه خشکشدن حاصل می‌شود و ابر بخار، حسگر اندازه‌گیری دما را در برمی‌گیرد. معمولاً دمای بخار شروع به افزایش می‌کند. زمانی که به نقطه پایانی نزدیک می‌شود، سرعت افزایش دما آهسته و ثابت خواهد شد. در لحظه‌ای که نقطه پایانی حاصل می‌شود، دمای بخار شروع به کاهش می‌کند. اگر دمای بخار شروع به کاهش کند اما دوباره افزایش یابد و این سیکل تا زمانی که دمای بخار رو به افزایش است، تکرار شود، برای آخرین تنظیم، گرمای بیشتری را اعمال کرده‌اید. در این صورت توصیه می‌شود آزمون را با کاهش آخرین حرارت‌دهی تکرار کنید.

گروههای ۳ و ۴- بسیاری از نمونه‌های گروههای ۳ و ۴ از نظر نقطه خشکشدن و نقطه پایانی دارای همان مشخصات تقطیر گروههای ۱ و ۲ می‌باشند. در مورد نمونه‌هایی که شامل موادی با دمای جوش بالاتر می‌باشند، ممکن است نقطه خشکشدن یا نقطه پایانی قبل از نقطه شکست مولکولی قابل تشخیص نباشد.

#### ۱۷-۱۰ پس از قطع حرارت اجازه دهید تا محصول تقطیر به داخل استوانه دریافت‌کننده تخلیه شود.

#### ۱۷-۱۰ روش دستی

در حالی که تخلیه لوله مبرد به داخل استوانه مدرج ادامه دارد، در فواصل زمانی  $2\text{ min}$ ، حجم حاصل از میعان را تا زمانی که دو مشاهده متوالی با تقریب  $5/0\text{ ml}$  یکسان شود، مشاهده و یادداشت کنید. حجم درون استوانه دریافت‌کننده را به درستی اندازه‌گیری و آن را با تقریب  $5/0\text{ ml}$  یادداشت کنید.

#### ۱۷-۱۰ روش خودکار

دستگاه باید به طور متوالی حجم بازیافت‌شده را تا زمانی که تغییرات حجم بیش از  $1/2\text{ ml}$  نباشد، پایش کند. حجم موجود در استوانه دریافت‌کننده را به درستی با تقریب  $1/0\text{ ml}$  یادداشت کنید.

۱۸-۱۰ حجم موجود در استوانه دریافت‌کننده را به عنوان درصد بازیافتی یادداشت کنید. اگر تقطیر در شرایط نقطه شکست مولکولی قبلًا متوقف شده است، درصد بازیافت‌شده را از عدد ۱۰۰ کم کنید. این اختلاف را به عنوان مجموع درصد باقی‌مانده و درصد تلف‌شده گزارش کنید و روش ذکر شده در زیربند ۱۰-۱۹ را حذف کنید.

۱۹-۱۰ پس از خنک شدن بالن و عدم مشاهده بخار بیشتر، بالن را از مبرد جدا کنید، محتویات آن را به داخل استوانه مدرج  $5\text{ ml}$  بریزید و درحالی که بالن بالای استوانه قرار دارد تا زمانی که افزایش محسوسی در حجم مایع درون استوانه مشاهده نشود، آن را تخلیه کنید. حجم موجود در استوانه مدرج را با تقریب  $1/0\text{ ml}$  اندازه‌گیری و به عنوان درصد باقی‌مانده یادداشت کنید.

۱۹-۱۰ اگر استوانه مدرج  $5\text{ ml}$  در قسمت زیر  $1\text{ ml}$  مدرج نباشد و حجم مایع کمتر از  $1\text{ ml}$  باشد، از قبل استوانه را با  $1\text{ ml}$  روغن سنگین پر کنید تا امکان برآورد بهتری از حجم ماده بازیافت‌شده وجود داشته باشد.

۱۰-۱-۱۹ اگر حجم باقیمانده بیش از انتظار به دست آید و تقطیر به طور عمده قبل از نقطه پایانی خاتمه نیابد، بررسی کنید که آیا حرارت کافی تا پایان تقطیر به کار برد شده است یا خیر و شرایط در طول آزمون مطابق شرایط مشخص شده در جدول ۵ میباشد یا خیر. در غیر این صورت آزمون را تکرار کنید.

یادآوری ۱- باقیمانده‌های تقطیر این روش آزمون برای بنزین، نفت سفید و سوخت دیزلی معمولاً به ترتیب  $1/2\%$  -  $1/3\%$  -  $1/4\%$  و  $0/9\%$  حجمی هستند.

یادآوری ۲- این روش آزمون برای آنالیز سوخت‌های تقطیری حاوی مقادیر قابل توجه از مواد باقیمانده طراحی نشده است (بند ۱ را ببینید).

## ۲-۱۹-۱۰ گروههای ۱، ۲، ۳ و ۴

حجم موجود در استوانه مدرج ml ۵ را با تقریب  $1/0\%$  به عنوان درصد باقیمانده یادداشت کنید.

۲۰-۱۰ اگر هدف از تقطیر، تعیین درصد تبخیرشده یا درصد بازیافت شده در یک دمای خوانده شده تصحیح شده از پیش تعیین شده میباشد، روش را طبق دستورالعمل‌های شرح داده شده در پیوست ت اصلاح کنید.

۲۱-۱۰ لوله مبرد و لوله جانبی بال را از نظر وجود رسوبات جامد یا مومی‌شکل بررسی کنید. در صورت وجود این موارد، آزمون را پس از انجام تنظیم‌های شرح داده شده در زیرنویس<sup>۳</sup> در جدول ۵، تکرار کنید.

## ۱۱ محاسبات

۱-۱۱ درصد بازیافتی کل، مجموع درصد بازیافتی (زیربند ۱۰-۱۸) و درصد باقیمانده (زیربند ۱۰-۱۹) است. درصد بازیافتی کل را از عدد  $100$ ، کم کنید تا درصد تلف شده را به دست آورید.

۲-۱۱ فشار اتمسفر خوانده شده را برای سطح هلالی فشارسنج تصحیح نکنید. همچنین فشار را نسبت به مقداری که باید در سطح دریا باشد، تنظیم نکنید.

یادآوری- فشار خوانده شده نباید نسبت به دما و جاذبه استاندارد تصحیح شود. حتی بدون انجام این تصحیح‌ها، دماهای خوانده شده تصحیح شده برای همان نمونه بین آزمایشگاه‌ها در دو مکان مختلف جهان به طور معمول کمتر از  $1^{\circ}\text{C}$  در  $0/1\text{ در }^{\circ}\text{C}$  ۱۰۰ اختلاف خواهد داشت. تقریباً همه داده‌های به دست آمده قبلی که نسبت به دمای استاندارد و جاذبه استاندارد تصحیح نشده‌اند، در فشار اتمسفر گزارش شده‌اند.

۳-۱۱ دماهای خوانده شده را نسبت به فشار  $101.3 \text{ kPa}$  ( $760 \text{ mmHg}$ ) تصحیح کنید. برای هر دمای خوانده شده، تصحیح را با استفاده از معادله «سیدنی یانگ» طبق معادلات (۴) یا (۵) (هر کدام که مناسب است) یا با استفاده از جدول ۶ انجام دهید.

برای  $^{\circ}\text{C}$ :

$$C_c = 0.0009(101.3 - P_k)(273 + t_c) \quad (3)$$

$$C_c = 0.00012(760 - P)(273 + t_c) \quad (4)$$

: برای °F

$$C_f = 0.00012(760 - P)(460 + t_f) \quad (5)$$

که در آن:

$t_c$  دمای خوانده شده (°C)

$t_f$  دمای خوانده شده (°F)

$C_c$  و  $C_f$  تصحیح هایی که باید به صورت جبری به دماهای خوانده شده اضافه شوند.

$P_k$  فشار خوانده شده در زمان و محل آزمون (kPa)

$P$  فشار خوانده شده در زمان و محل آزمون (mmHg)

پس از انجام تصحیح و گرد کردن نتایج با تقریب  $0,1$  °C ( $0,2$  °F) یا  $0,5$  °C ( $1,0$  °F) (متناسب با دستگاه مورد استفاده)، دماهای تصحیح شده دماسنگ را در همه محاسبات و گزارشات بعدی به کار ببرید.

یادآوری - زمانی که در تعاریف، ویژگی های فراورده یا توافق های بین طرفین چنین تصحیحی مورد نیاز نباشد یا تصحیح باید نسبت به فشار پایه دیگری انجام شود، دماهای خوانده شده نسبت به  $101/3$  kPa تصحیح نمی شوند.

جدول ۶- تصحیح نقریبی دمای خوانده شده از دماسنچ

تصحیح <sup>a</sup> در ۱۰ mmHg (۱۰۱/۳ kPa) اختلاف فشار		گستره دما	
°F	°C	°F	°C
۰,۶۳	۰,۳۵	۵۰ -۸۶	۱۰ -۳۰
۰,۶۸	۰,۳۸	۸۶ -۱۲۲	۳۰ -۵۰
۰,۷۲	۰,۴۰	۱۲۲ -۱۵۸	۵۰ -۷۰
۰,۷۶	۰,۴۲	۱۵۸ -۱۹۴	۷۰ -۹۰
۰,۸۱	۰,۴۵	۱۹۴ -۲۳۰	۹۰ -۱۱۰
۰,۸۵	۰,۴۷	۲۳۰ -۲۶۶	۱۱۰ -۱۳۰
۰,۸۹	۰,۵۰	۲۶۶ -۳۰۲	۱۳۰ -۱۵۰
۰,۹۴	۰,۵۲	۳۰۲ -۳۳۸	۱۵۰ -۱۷۰
۰,۹۸	۰,۵۴	۳۳۸ -۳۷۴	۱۷۰ -۱۹۰
۱,۰۲	۰,۵۷	۳۷۴ -۴۱۰	۱۹۰ -۲۱۰
۱,۰۷	۰,۵۹	۴۱۰ -۴۴۶	۲۱۰ -۲۳۰
۱,۱۱	۰,۶۲	۴۴۶ -۴۸۲	۲۳۰ -۲۵۰
۱,۱۵	۰,۶۴	۴۸۲ -۵۱۸	۲۵۰ -۲۷۰
۱,۲۰	۰,۶۶	۵۱۸ -۵۵۴	۲۷۰ -۲۹۰
۱,۲۴	۰,۶۹	۵۵۴ -۵۹۰	۲۹۰ -۳۱۰
۱,۲۸	۰,۷۱	۵۹۰ -۶۲۶	۳۱۰ -۳۳۰
۱,۳۳	۰,۷۴	۶۲۶ -۶۶۲	۳۳۰ -۳۵۰
۱,۳۷	۰,۷۶	۶۶۲ -۶۹۸	۳۵۰ -۳۷۰
۱,۴۱	۰,۷۸	۶۹۸ -۷۳۴	۳۷۰ -۳۹۰
۱,۴۶	۰,۸۱	۷۳۴ -۷۷۰	۳۹۰ -۴۱۰

<sup>a</sup> زمانی که فشار اتمسفر کمتر از ۱۰۱/۳ kPa باشد، این مقادیر باید به دما افزوده و در صورتی که بیش از ۱۰۱/۳ kPa باشد، از دما کم شود.

۴-۱۱ زمانی که دمای خوانده شده نسبت به فشار ۱۰۱/۳ kPa (۷۶۰ mmHg) تصحیح می‌شوند، تلفشده واقعی را نسبت به این فشار تصحیح کنید. تلفشده تصحیح شده ( $L_c$ ) از معادله (۶) یا (۷) (هر کدام که مناسب است) محاسبه می‌شود و یا می‌تواند از شکل چ-۱ یا چ-۲ خوانده شود.

$$L_c = 0.5 + \frac{(L-0.5)}{1 + \frac{(101.3-P_k)}{8.00}} \quad (6)$$

$$L_c = 0.5 + \frac{(L-0.5)}{1 + \frac{(760-P)}{60.0}} \quad (7)$$

که در آن:

$L$  تلفشده مشاهده شده

$L_c$  تلف شده تصحیح شده

$P_k$  فشار بر حسب

$P$  mmHg فشار بر حسب

یادآوری - معادلات (۶) و (۷) از داده‌های جدول ت-۳ و معادلات (۵) و (۶) ذکر شده در ASTM D86:1995 و ویرایش‌های قبلی به دست آمده‌اند. احتمال دارد که معادلات (۶) و (۷)، معادلات تجربی اولیه‌ای باشند که جدول و معادلات موجود در استاندارد فوق و ویرایش‌های قبلی، از آن گرفته شده‌اند.

۱-۴-۱ درصد بازیافتی تصحیح شده مربوطه را طبق معادله زیر محاسبه کنید.

$$R_c = R + (L - L_c) \quad (8)$$

که در آن:

$L$  درصد تلف شده یا تلف شده مشاهده شده

$L_c$  تلف شده تصحیح شده

$R$  درصد بازیافتی

$R_c$  درصد بازیافتی تصحیح شده

۵-۱۱ به منظور به دست آوردن درصد تبخیر شده در دمای خوانده شده معین، درصد تلف شده را به هر یک از درصدهای بازیافت شده مشاهده شده در دماهای خوانده شده مشخص اضافه کنید و این نتایج را به عنوان درصد تبخیر شده طبق معادله (۹) گزارش کنید:

$$P_e = P_r + L \quad (9)$$

که در آن:

$L$  تلف شده مشاهده شده

$P_e$  درصد تبخیر شده

$P_r$  درصد بازیافت شده

۶-۱۱ به منظور قرائت دما در درصد تبخیر شده مشخص (اگر هیچ داده‌ای در مورد دمای یادداشت شده در ۱۰٪ حجمی تبخیر شده در دسترس نباشد)، یکی از دو روش زیر را به کار ببرید و در گزارش مشخص کنید که روش ترسیمی یا محاسباتی به کار رفته است.

### ۱-۶-۱۱ روش محاسباتی

به منظور به دست آوردن درصد بازیافت شده مربوطه، تلف شده مشاهده شده را از درصد تبخیر شده مشخص کم کنید. دمای موردنظر را طبق معادله زیر محاسبه کنید.

$$T = T_L + \frac{(T_H - T_L)(P_r - P_{rL})}{(P_{rH} - P_{rL})} \quad (10)$$

که در آن:

$P_r$  درصد بازیافت شده مربوط به درصد تبخیر شده معین

$P_{rH}$  درصد بازیافت شده نزدیک و بیش از  $P_r$

$P_{rL}$  درصد بازیافت شده نزدیک و کمتر از  $P_r$

$T$  دمای خوانده شده در درصد تبخیر شده معین

$T_H$  دمای خوانده شده یادداشت شده در  $P_{rH}$

$T_L$  دمای خوانده شده یادداشت شده در  $P_{rL}$

مقادیر حاصل از روش محاسباتی تحت تأثیر میزان غیرخطی نمودارهای تقطیر می‌باشند. فواصل بین نقاط به دست آمده متوالی در هر مرحله از آزمون نمی‌تواند از فواصل نشان داده شده در زیربند ۱۸-۱ بیشتر باشد. در هیچ مورد نباید محاسبه‌ای براساس برونویابی انجام شود.

## ۲-۶-۱۱ روش ترسیمی

در صورت لزوم (زیربند ۱۱-۳ را ببینید) با استفاده از کاغذ نمودار که دارای تقسیم‌بندی یکسان است، هر دمای خوانده شده تصحیح شده برای فشار اتمسفر را به ازای درصد بازیافت شده مربوط به آن رسم کنید. IPB را در٪ ۰ بازیافت شده رسم کنید. منحنی را با اتصال نقاط به دست آمده رسم کنید. به منظور به دست آوردن درصد بازیافت شده برای هر درصد تبخیر شده مشخص، تلف شده تقطیر را کم کنید و از این نمودار، دمای مربوط به این درصد بازیافت شده را به دست آورید. مقادیر حاصل از درون‌یابی در روش‌های ترسیمی به دقت رسم منحنی بستگی دارند.

بادآوری - در پیوست چ روش‌های محاسباتی با استفاده از مثال‌های عددی شرح داده شده‌اند.

۳-۶-۱۱ در بیشتر دستگاه‌های خودکار، داده‌های دما- حجم در فواصل ۰/۱٪ حجم یا کمتر جمع‌آوری و در حافظه ذخیره می‌شوند. به منظور گزارش دمای خوانده شده در درصد تبخیر شده معین، نیازی به استفاده از هیچ یک از روش‌های شرح داده شده در زیربند‌های ۱-۶-۱۱ و ۲-۶-۱۱ نمی‌باشد. دمای موردنظر را به طور مستقیم از داده‌های اولیه، به گونه‌ای به دست آورید که نزدیک‌ترین دما به مقدار درصد تبخیر شده مشخص و در فاصله ۰/۱٪ حجمی آن باشد.

## ۱۲ گزارش آزمون

۱-۱۲ اطلاعات زیر را گزارش کنید (پیوست خ را برای مثال‌هایی از گزارش‌ها ببینید):

۲-۱۲ فشار اتمسفر با تقریب ۰/۱ kPa (۱ mmHg)

۳-۱۲ همه حجم‌های خوانده شده بر حسب درصد

## ۱-۳-۱۲ روش دستی

حجم‌های خوانده شده را با تقریب ۰/۵٪ و همه دمای خوانده شده را با تقریب ۰/۵°C (۱/۰°F) گزارش کنید.

### ۱۲-۳ روش خودکار

حجم‌های خوانده‌شده را با تقریب ۰/۱ و همه دماهای خوانده‌شده را با تقریب ۰/۱ گزارش کنید.

۱۲-۴ پس از تصحیح دماهای خوانده‌شده نسبت به فشار اتمسفر، داده‌های زیر قبل از گزارش‌شدن، نیازی به محاسبه بیشتر ندارند:

IPB، نقطه خشک‌شدن، EP (FBP)، نقطه شکست مولکولی و همه جفت مقادیر متقابل شامل درصد بازیافت‌شده و دماهای خوانده‌شده.

۱۲-۵ اگر دماهای خوانده‌شده نسبت به فشار اتمسفر تصحیح نشده‌اند، باید در گزارش ذکر کنید.

۱۲-۶ زمانی که دماهای خوانده‌شده نسبت به فشار  $10\text{ kPa}$  تصحیح نشده‌اند، درصد باقی‌مانده و درصد تلف‌شده را طبق آنچه به ترتیب در زیربندهای ۱۰-۱۱ و ۱۹-۱۰ مشاهده شده، گزارش کنید.

۱۲-۷ در محاسبه درصد تبخیرشده، از تلف‌شده تصحیح‌شده استفاده نکنید.

۱۲-۸ در موضعی که نمونه بنزین یا هر فراورده دیگر طبقه‌بندی شده در گروه ۱ یا فراورده‌هایی با درصد تلف‌شده بیش از ۲۰٪ وجود دارد، توصیه می‌گردد گزارش را بر مبنای روابط بین دماهای خوانده‌شده و درصد تبخیرشده قرار دهید. در غیر این صورت گزارش می‌تواند بر مبنای روابط بین دماهای خوانده‌شده و درصد تبخیرشده یا درصد بازیافت‌شده انجام شود. در هر گزارش باید به‌طور واضح معین شود که چه مبنای به کار برده شده است.

۱۲-۹ در روش دستی، اگر نتایج بر حسب درصد تبخیرشده نسبت به دمای خوانده‌شده بیان شده است، در گزارش ذکر کنید که از روش محاسباتی یا ترسیمی (زیربند ۶-۱۱ را ببینید) استفاده شده است.

۱۲-۱۰ در صورت استفاده از عامل خشک‌کننده (طبق زیربندهای ۷-۵ و ۷-۵-۳) این مورد را در گزارش ذکر کنید.

۱۲-۱۱ شکل ث-۱ نمونه‌ای از یک گزارش جدولی می‌باشد که درصد بازیافت‌شده را نسبت به دمای خوانده‌شده مربوطه و دمای خوانده‌شده تصحیح‌شده و همچنین درصد تلف‌شده، تلف‌شده تصحیح‌شده و درصد تبخیرشده را نسبت به دمای خوانده‌شده تصحیح‌شده نشان می‌دهد.

### ۱۳ دقต و اریبی

#### ۱۳-۱ دقت (گروه ۱، ۲ و ۳ - روش خودکار)

دقت این روش آزمون که با استفاده از بررسی آماری نتایج آزمون بین‌آزمایشگاهی مشخص می‌شود، به صورت زیر است:

**یادآوری ۱**- دقت، از داده‌های حاصل از دستگاه خودکار این آزمون به دست آمده است. نمونه‌ای از مثال‌های دقت برای دستگاه دستی می‌تواند از اطلاعات موجود در پیوست ت (طبق بندت ۱۰) محاسبه شود.

**یادآوری ۲**- اطلاعات دقت در صد تبخیرشده یا در صد بازیافتشده در دمای مشخص در پیوست ت ذکر شده است.

**یادآوری ۳**- درمورد نفتا، حالات و مواد مشابه دیگر که در صد بازیافتشده گزارش می‌شود و در صد تلفشده معمولاً کمتر از ۱٪ است، دماهای مربوط به در صد بازیافتشده می‌تواند برابر با دماهای مربوط به در صد تبخیرشده در نظر گرفته شود و دقت می‌تواند طبق آنچه که برای گروه ۱، ۲ و ۳ نشان داده شد، محاسبه شود.

### ۱-۱-۱۳ تکرارپذیری

اختلاف بین نتایج آزمون متوالی به دست آمده از یک آزمایشگر با وسایل یکسان و شرایط عملیاتی ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در بلند مدت و اجرای صحیح و معمول این روش آزمون فقط می‌تواند در یک مورد از ۲۰ مورد از مقادیر تعیین شده در جدول ۷، بیشتر شود.

### ۲-۱-۱۳ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون جداگانه و مستقل به دست آمده از آزمایشگرهای متفاوت در آزمایشگاه‌های مختلف، بر روی مواد آزمون یکسان در بلندمدت و اجرای صحیح این روش فقط می‌تواند در یک مورد از ۲۰ مورد از مقادیر تعیین شده در جدول ۷، بیشتر شود.

**جدول ۷ - تکرارپذیری و تجدیدپذیری گروه ۱، ۲ و ۳ (روش خودکار)**  
**گستره معتبر  $20^{\circ}\text{C}$  تا  $260^{\circ}\text{C}$**

تجددپذیری ( $^{\circ}\text{C}$ )	تکرارپذیری ( $^{\circ}\text{C}$ )	در صد تبخیرشده
۴,۷	۲,۷	<b>IBP</b>
$2,5 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,4 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۵
$1,9 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$0,9 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۱۰
$2,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$0,9 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۲۰
$1,8 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$0,8 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۳۰
$2,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$0,9 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۴۰
$1,9 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۵۰
$2,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,1 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۶۰
$2,1 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,5 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۷۰
$2,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,1 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۸۰
$2,8 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$1,8 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۹۰
$3,6 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	$2,0 + 2,8(0,43S_C + 0,24)$	۹۵
۷,۱	۳,۳	<b>FBP</b>

یادآوری -  $S_C$ ، شبیه یا سرعت تغییر دما بر حسب  $^{\circ}\text{C}$  و محاسبه شده با استفاده از زیربند ت ۱۰-۱ است.

۱۳-۳ مقادیر دقت از یک برنامه آزمون مشارکتی بینآزمایشگاهی در سال ۲۰۱۰ به دست آمده است. در این برنامه ۲۶ آزمایشگاه، ۲۱ سری نمونه شامل بنزین با ویژگی مشخص، معمولی و اکسیژن‌دار، برخی شامل تا٪ ۲۰ اتانول را آزمون کردند. گستره دمایی پوشش داده شده  $23^{\circ}\text{C}$  تا  $220^{\circ}\text{C}$  بود. اطلاعات مربوط به نوع نمونه‌ها و میانگین نقاط جوش آن‌ها در گزارش پژوهشی موجود است.

#### ۲-۱۳ دقت (گروه ۴)

دقت این روش آزمون براساس روش آماری نتایج آزمون بینآزمایشگاهی طبق زیر است:  
یادآوری- اطلاعات دقت در صد تبخیرشده یا در صد بازیافت شده در دمای مشخص در پیوست ت ذکر شده است.

#### ۱-۲-۱۳ تکرارپذیری

اختلاف بین نتایج آزمون متوالی به دست آمده از یک آزمایشگر با وسایل یکسان و شرایط عملیاتی ثابت بر روی مواد آزمون یکسان در بلند مدت و اجرای صحیح و معمول این روش آزمون فقط می‌تواند در یک مورد از ۲۰ مورد از مقادیر تعیین شده در جدول ۸، بیشتر شود.

#### ۲-۲-۱۳ تجدیدپذیری

اختلاف بین دو نتیجه آزمون جداگانه و مستقل به دست آمده از آزمایشگرهای متفاوت در آزمایشگاه‌های مختلف بر روی مواد آزمون یکسان در بلند مدت و اجرای صحیح این روش آزمون فقط می‌تواند در یک مورد از ۲۰ مورد از مقادیر تعیین شده در جدول ۸، بیشتر شود.

**جدول ۸- تکرارپذیری و تجدیدپذیری گروه ۴ (روش خودکار)<sup>a</sup>**

گستره معتبر °C	تجددیدپذیری °C	تکرارپذیری °C	درصد بازیافت شده
۱۴۵ - ۲۲۰	۰/۰۵۵T	۰/۰۱۸T	<b>IBP</b>
۱۶۰ - ۲۵۵	۰/۰۳T	۰/۰۱۰۹T	۵
۱۶۰ - ۲۶۵	۰/۰۲۲T	۰/۰۰۹۴T	۱۰
۱۷۵ - ۲۷۵	۰/۰۲۰۸T	۰/۰۰۷۲۸T	۲۰
۱۸۵ - ۲۸۵	۰/۰۱۶۵T	۰/۰۰۵۸۲T	۳۰
۱۹۵ - ۲۹۰	۰/۰۱۴T	۰/۰۰۵T	۴۰
۱۷۰ - ۲۹۵	۳/۰	۱/۰	۵۰
۲۲۰ - ۳۰۵	۰/۰۱۱۷T	۰/۰۰۳۵۷T	۶۰
۲۳۰ - ۳۱۵	۰/۰۱۲۵T	۰/۰۰۳۵۵T	۷۰
۲۴۰ - ۳۲۵	۰/۰۱۳۶T	۰/۰۰۳۷۷T	۸۰
۱۸۰ - ۳۴۰	۰/۰۱۵T	۰/۰۰۴۱T	۹۰
۲۶۰ - ۳۶۰	۰/۰۴۱۰۵(T - ۱۴۰)	۰/۰۱۳۱۸(T - ۱۴۰)	۹۵
۱۹۵ - ۳۶۵	۷/۱	۲/۲	<b>FBP</b>
یادآوری - T، دمای درصد بازیافت شده در محدوده گستره معتبر مشخص است.			
<sup>a</sup> برای جداول تکرارپذیری و تجدیدپذیری محاسبه شده به پیوست الف رجوع کنید.			

۱۳-۲-۳ مقادیر دقیق از یک برنامه آزمون مشارکتی بین آزمایشگاهی در سال ۲۰۰۵ به دست آمده است. در این برنامه ۱۶ آزمایشگاه، سری‌های نمونه شامل دیزل با ویژگی مشخص با بیودیزل B۵ و B۲۰، روغن حرارتی با ویژگی مشخص، سوخت‌های توربین هوایی، سوخت‌های دریایی، مینرال اسپریت‌ها و تولوئن را آزمون کردند. گستره دمایی پوشش داده شده  $145^{\circ}\text{C}$  تا  $365^{\circ}\text{C}$  بود. اطلاعات براساس نوع نمونه‌ها و میانگین نقاط جوش آن‌ها در گزارش پژوهشی موجود است.

### ۱۳-۲ اریبی

۱۳-۲-۱ اریبی - چون ماده مرجع مناسب و قابل قبولی برای تعیین اریبی این روش‌های آزمون وجود ندارد، اریبی تعیین نشده است.

### ۱۳-۲-۲ اریبی نسبی بین دستگاه‌های دستی و خودکار

یک مطالعه بین آزمایشگاهی انجام شده در سال ۲۰۰۳ با استفاده از دستگاه‌های دستی و خودکار، نشان داد که مدرک آماری برای ارائه اریبی بین نتایج حاصل از دستگاه دستی و خودکار وجود ندارد. یادآوری - برای اطلاع از کاربرد و استفاده بالنهای تقطیر بوروسیلیکات و کوارتز، بند ب-۱ را ببینید.

### پیوست الف

(الزامی)

### جداول دقت برای تکرارپذیری (r) و تجدیدپذیری (R)

#### جدول الف-۱- مقادیر تکرارپذیری و تجدیدپذیری

۷,۵۰	۲,۷۳	۲۵۰
۷,۶۵	۲,۷۸	۲۵۵
<b>T10- GRP4</b>		۱۰ % بازیافت شده
-R-روش خودکار	-r-روش خودکار	دما (°C)
۳,۵۲	۱,۵۰	۱۶۰
۳,۶۳	۱,۵۵	۱۶۵
۳,۷۴	۱,۶۰	۱۷۰
۳,۸۵	۱,۶۵	۱۷۵
۳,۹۶	۱,۶۹	۱۸۰
۴,۰۷	۱,۷۴	۱۸۵
۴,۱۸	۱,۷۹	۱۹۰
۴,۲۹	۱,۸۳	۱۹۵
۴,۴۰	۱,۸۸	۲۰۰
۴,۵۱	۱,۹۳	۲۰۵
۴,۶۲	۱,۹۷	۲۱۰
۴,۷۳	۲,۰۲	۲۱۵
۴,۸۴	۲,۰۷	۲۲۰
۴,۹۵	۲,۱۲	۲۲۵
۵,۰۶	۲,۱۶	۲۳۰
۵,۱۷	۲,۲۱	۲۳۵
۵,۲۸	۲,۲۶	۲۴۰
۵,۳۹	۲,۳۰	۲۴۵
۵,۵۰	۲,۳۵	۲۵۰
۵,۶۱	۲,۴۰	۲۵۵
۵,۷۲	۲,۴۴	۲۶۰
۵,۸۳	۲,۴۹	۲۶۵
<b>T20- GRP4</b>		۲۰ % بازیافت شده
-R-روش خودکار	-r-روش خودکار	دما (°C)
۳,۶۴	۱,۲۷	۱۷۵
۳,۷۴	۱,۳۱	۱۸۰
۳,۸۵	۱,۳۵	۱۸۵
۳,۹۵	۱,۳۸	۱۹۰
۴,۰۶	۱,۴۲	۱۹۵
۴,۱۶	۱,۴۶	۲۰۰
۴,۲۶	۱,۴۹	۲۰۵
۴,۳۷	۱,۵۳	۲۱۰
۴,۴۷	۱,۵۷	۲۱۵
۴,۵۸	۱,۶۰	۲۲۰

<b>IBP- GRP4</b>		بازیافت شده
-R-روش خودکار	-r-روش خودکار	دما (°C)
۷,۹۸	۲,۶۱	۱۴۵
۸,۲۵	۲,۷۰	۱۵۰
۸,۵۳	۲,۷۹	۱۵۵
۸,۸۰	۲,۸۸	۱۶۰
۹,۰۸	۲,۹۷	۱۶۵
۹,۳۵	۳,۰۶	۱۷۰
۹,۶۳	۳,۱۵	۱۷۵
۹,۹۰	۳,۲۴	۱۸۰
۱۰,۱۸	۳,۳۳	۱۸۵
۱۰,۴۵	۳,۴۲	۱۹۰
۱۰,۷۳	۳,۵۱	۱۹۵
۱۱,۰۰	۳,۶۰	۲۰۰
۱۱,۲۸	۳,۶۹	۲۰۵
۱۱,۵۵	۳,۷۸	۲۱۰
۱۱,۸۳	۳,۸۷	۲۱۵
۱۲,۱۰	۳,۹۶	۲۲۰
<b>T5- GRP4</b>		۵ % بازیافت شده
-R-روش خودکار	-r-روش خودکار	دما (°C)
۴,۸۰	۱,۷۴	۱۶۰
۴,۹۵	۱,۸۰	۱۶۵
۵,۱۰	۱,۸۵	۱۷۰
۵,۲۵	۱,۹۱	۱۷۵
۵,۴۰	۱,۹۶	۱۸۰
۵,۵۵	۲,۰۲	۱۸۵
۵,۷۰	۲,۰۷	۱۹۰
۵,۸۵	۲,۱۲	۱۹۵
۶,۰۰	۲,۱۸	۲۰۰
۶,۱۵	۲,۲۲	۲۰۵
۶,۳۰	۲,۲۹	۲۱۰
۶,۴۵	۲,۳۴	۲۱۵
۶,۶۰	۲,۴۰	۲۲۰
۶,۷۵	۲,۴۵	۲۲۵
۶,۹۰	۲,۵۱	۲۳۰
۷,۰۵	۲,۵۶	۲۳۵
۷,۲۰	۲,۶۲	۲۴۰
۷,۳۵	۲,۶۷	۲۴۵



۳/۹۰	۱/۰۷	۲۶۰
۳/۹۸	۱/۰۹	۲۶۵
۴/۰۵	۱/۱۱	۲۷۰
۴/۱۳	۱/۱۳	۲۷۵
۴/۲۰	۱/۱۵	۲۸۰
۴/۲۸	۱/۱۷	۲۸۵
۴/۳۵	۱/۱۹	۲۹۰
۴/۴۳	۱/۲۱	۲۹۵
۴/۵۰	۱/۲۳	۳۰۰
۴/۵۸	۱/۲۵	۳۰۵
۴/۶۵	۱/۲۷	۳۱۰
۴/۷۳	۱/۲۹	۳۱۵
۴/۸۰	۱/۳۱	۳۲۰
۴/۸۸	۱/۳۳	۳۲۵
۴/۹۵	۱/۳۵	۳۳۰
۵/۰۳	۱/۳۷	۳۳۵
۵/۱۰	۱/۳۹	۳۴۰
بازیافت شده T95- GRP4		۹۵ %
۴/۹۳	۱/۵۸	۲۶۰
۵/۱۳	۱/۶۵	۲۶۵
۵/۳۴	۱/۷۱	۲۷۰
۵/۵۴	۱/۷۸	۲۷۵
۵/۷۵	۱/۸۵	۲۸۰
۵/۹۵	۱/۹۱	۲۸۵
۶/۱۶	۱/۹۸	۲۹۰
۶/۳۶	۲/۰۴	۲۹۵
۶/۵۷	۲/۱۱	۳۰۰
۶/۷۷	۲/۱۷	۳۰۵
۶/۹۸	۲/۲۴	۳۱۰
۷/۱۸	۲/۲۱	۳۱۵
۷/۳۹	۲/۲۷	۳۲۰
۷/۵۹	۲/۴۴	۳۲۵
۷/۸۰	۲/۵۰	۳۳۰
۸/۰۰	۲/۵۷	۳۳۵
۸/۲۱	۲/۶۴	۳۴۰
۸/۴۲	۲/۷۰	۳۴۵
۸/۶۲	۲/۷۷	۳۵۰
۸/۸۳	۲/۸۳	۳۵۵
۹/۰۳	۲/۹۰	۳۶۰
FBP- GRP4		بازیافت شده FBP
۷/۱	۲/۲	۱۹۵ - ۳۶۵

۳/۶۳	۱/۰۳	۲۹۰
۳/۶۹	۱/۰۵	۲۹۵
۳/۷۵	۱/۰۷	۳۰۰
۳/۸۱	۱/۰۸	۳۰۵
۳/۸۸	۱/۱۰	۳۱۰
۳/۹۴	۱/۱۲	۳۱۵
<b>T80- GRP4</b>		بازیافت شده %: ۸۰
-R روش خودکار	-(C) دما	
۳/۲۶	۰/۹۰	۲۴۰
۳/۳۳	۰/۹۲	۲۴۵
۳/۴۰	۰/۹۴	۲۵۰
۳/۴۷	۰/۹۶	۲۵۵
۳/۵۴	۰/۹۸	۲۶۰
۳/۶۰	۱/۰۰	۲۶۵
۳/۶۷	۱/۰۲	۲۷۰
۳/۷۴	۱/۰۴	۲۷۵
۳/۸۱	۱/۰۶	۲۸۰
۳/۸۸	۱/۰۷	۲۸۵
۳/۹۴	۱/۰۹	۲۹۰
۴/۰۱	۱/۱۱	۲۹۵
۴/۰۸	۱/۱۳	۳۰۰
۴/۱۵	۱/۱۵	۳۰۵
۴/۲۲	۱/۱۷	۳۱۰
۴/۲۸	۱/۱۹	۳۱۵
۴/۳۵	۱/۲۱	۳۲۰
۴/۴۲	۱/۲۳	۳۲۵
<b>T90- GRP4</b>		بازیافت شده %: ۹۰
-R روش خودکار	-(C) دما	
۲/۷۰	۰/۷۴	۱۸۰
۲/۷۸	۰/۷۶	۱۸۵
۲/۸۵	۰/۷۸	۱۹۰
۲/۹۳	۰/۸۰	۱۹۵
۳/۰۰	۰/۸۲	۲۰۰
۳/۰۸	۰/۸۴	۲۰۵
۳/۱۵	۰/۸۶	۲۱۰
۳/۲۳	۰/۸۸	۲۱۵
۳/۳۰	۰/۹۰	۲۲۰
۳/۳۸	۰/۹۲	۲۲۵
۳/۴۵	۰/۹۴	۲۳۰
۳/۵۳	۰/۹۶	۲۳۵
۳/۶۰	۰/۹۸	۲۴۰
۳/۶۸	۱/۰۰	۲۴۵
۳/۷۵	۱/۰۲	۲۵۰
۳/۸۳	۱/۰۵	۲۵۵

## پیوست ب

(الزامی)


### شرح جزئیات دستگاه

#### ب-۱ بالنهای تقطیر


بالن‌ها باید از شیشه مقاوم در برابر حرارت با ابعاد و رواداری‌های نشان داده شده در شکل ب-۱ و ب-۲ ساخته شده باشند. بالن‌های ساخته شده از شیشه بوروسیلیکات باید طبق الزامات ASTM E1405 و بالن‌های ساخته شده از کوارتز باید حداقل حاوی بیش از ۹۹.۹٪ SiO<sub>2</sub> باشند. بالن‌ها می‌توانند با دهانه سنباده‌ای نیز ساخته شوند.

**یادآوری ب-۱**- چون پاسخ حرارتی شیشه بوروسیلیکات و کوارتز می‌توانند متفاوت باشند، تنظیمات مناسبی را درمورد اولین و آخرین تنظیم حرارت‌دهی برای به‌دست آوردن حدود زمانی ذکر شده در روش درنظر بگیرید.

**یادآوری ب-۲**- در آزمون‌هایی که در آن‌ها تعیین نقطه خشک شدن موردنظر است، انتخاب بالن‌های ویژه‌ای با ته و دیواره‌ای با ضخامت یکسان مطلوب می‌باشد.



شکل ب-۱- بالن ۱۲۵ ml و بالن ۱۲۵ ml با اتصال سنباده‌ای



شکل ب-۲- جزئیات قسمت بالایی گردن بالن

ب-۱- داده‌های درون‌آزمایشگاهی و بین‌آزمایشگاهی در مورد بنزین موتور، نفت سفید، سوخت توربین هواپیما، نفت کوره و سوخت دیزل مورد ارزیابی<sup>۱</sup> قرار گرفت و نشان داد که انجام برخی تصحیح‌ها می‌تواند درجه تطابق بین نتایج حاصل از بالنهای کوارتر و بوروسیلیکات را بهبود دهد. مقدار این تصحیح می‌تواند در عمل، معنی‌دار نباشد. نیاز به تصحیح، درمورد IBP و FBP مربوط به بنزین موتور و سوخت‌های تقطیری محتمل‌تر است. بهینه‌سازی پارامترهای این روش برای بنزین موتور و سوخت‌های تقطیری می‌تواند با استفاده از بالن بوروسیلیکات به‌جای بالن کوارتر، تفاوت بین IBP و FBP را کاهش دهد. امکان دارد اریبی برای مواد و دمایهای مطالعه نشده در این برنامه محدود، رخ دهد.

ب-۱-۱- اریبی برای بنزین موتور در گستره دمایی  $25^{\circ}\text{C}$  تا  $220^{\circ}\text{C}$ :

۷۳ - کوارتر  $1,0054$  = بوروسیلیکات

۱- این ارزیابی توسط Practice D6708 انجام شده است.

ب-۱-۲- اریبی برای نفت سفید، سوخت توربین هواییما، نفت کوره و سوخت دیزل در گستره دمایی  $140^{\circ}\text{C}$  تا  $350^{\circ}\text{C}$ :

کوارتز = بوروسیلیکات  $0,40 + 0,40$


## ب-۲ مبرد و حمام مبرد

نمونهای از انواع مبرد و حمامهای مبرد در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده‌اند.

ب-۲-۱ مبرد باید از لوله فلزی یکپارچه و مقاوم در برابر خوردگی به طول  $560 \pm 5$  mm و قطر خارجی  $14 \text{ mm}$  و ضخامت دیواره  $0,8 \text{ mm}$  تا  $0,9 \text{ mm}$  ساخته شود.  
یادآوری- برنج یا فولاد ضدزنگ برای این منظور ماده مناسبی می‌باشد.

ب-۲-۲ مبرد باید به گونه‌ای تنظیم شود که  $393 \pm 3$  mm از طول آن در تماس با محیط سردکن،  $50 \pm 3$  mm از انتهای بالایی آن و  $114 \pm 3$  mm از انتهای پایینی آن خارج از حمام سردکن باشد. قسمتی از لوله که از انتهای بالایی بیرون زده است باید با زاویه  $3^\circ \pm 75^\circ$  نسبت به سطح عمود تنظیم شود. بخشی از لوله که داخل حمام مبرد قرار گرفته است باید صاف باشد یا به صورت یک انحنای صاف یکنواخت، خم باشد. شیب متوسط نسبت به سطح افق باید  $1^\circ \pm 15^\circ$  باشد و هیچ بخش  $10 \text{ cm}$  نباید شیب خارج از گستره  $3^\circ \pm 15^\circ$  داشته باشد. قسمت پایینی بیرون زده لوله مبرد باید به طول  $76 \text{ mm}$  به سمت پایین خم و قسمت پایینی با زاویه تندي باشد. پیش‌بینی‌هایی باید صورت گیرد تا محصول تقطیر بتواند به سمت پایین استوانه دریافت‌کننده جریان یابد. این کار را می‌توان با استفاده از قطره‌گیر خمیده‌ای که به محل خروج لوله متصل می‌شود، انجام داد یا قسمت پایینی لوله مبرد به طور جزئی به سمت پشت خمیده باشد تا مطمئن شوید در نقطه‌ای به فاصله  $25 \text{ mm}$  تا  $32 \text{ mm}$  زیر قسمت بالایی استوانه دریافت‌کننده با دیواره استوانه دریافت‌کننده در تماس است. شکل ب-۳ طرح مناسب قرار گرفتن انتهای پایینی لوله مبرد را نشان می‌دهد.

ب-۲-۳ حجم و طراحی حمام به محیط سردکن مورد استفاده بستگی دارد. حمام باید ظرفیت سرمایش کافی به منظور حفظ دمای لازم برای عملکرد موردنظر مبرد را داشته باشد. یک حمام مبرد واحد ممکن است برای چندین لوله مبرد استفاده شود.



شکل ب-۳- انتهای پایینی لوله مبرد

### ب-۳ حفاظ فلزی یا حصار بالن ( فقط برای دستگاه دستی )

#### ب-۳-۱ حفاظ مشعل گازی (شکل ۱ را ببینید)

هدف استفاده از این حفاظ، محافظت آزمایشگر و همچنین دسترسی آسان به مشعل و بالن تقطیر در طول آزمون است. نمونه‌ای از حفاظ به ارتفاع ۴۸۰ mm، طول ۲۸۰ mm و عرض ۲۰۰ mm از صفحه فلزی با ضخامت ۰,۸ mm ( اندازه ۲۲) ساخته شده است. حفاظ باید حداقل دارای یک پنجره دریچه برای مشاهده نقطه خشک شدن در پایان تقطیر باشد.

#### ب-۳-۲ حفاظ گرم کن الکتریکی (شکل ۲ را ببینید)

یک حفاظ متداول به ارتفاع ۴۴۰ mm، طول ۲۰۰ mm و عرض ۲۰۰ mm از صفحه فلزی با ضخامت تقریبی ۰,۸ mm ( اندازه ۲۲) ساخته شده است و دارای پنجره‌ای در قسمت جلو می‌باشد. حفاظ باید حداقل دارای یک پنجره برای مشاهده نقطه خشک شدن در پایان تقطیر باشد.

## ب-۴ منبع حرارت

### ب-۴-۱ مشعل گازی (شکل ۱ را ببینید)

مشعل باید قادر به ایجاد اولین قطره با شروع سرما در طول زمان مشخص شده و در طول تقطیر با سرعت معین باشد. به منظور کنترل کامل حرارت، یک شیر کنترل حساس دستی و تنظیم‌کننده فشار گاز باید پیش‌بینی گردد.

### ب-۴-۲ گرمکن الکتریکی (شکل ۲ را ببینید)

گرمکن باید قادر به نگهداری گرمای ملایم باشد.

یادآوری- گرمکن‌های قابل تنظیم از W ۰ تا ۱۰۰۰ برای این منظور مناسب هستند.

## ب-۵ نگهدارنده بالن

### ب-۵-۱ نوع ۱

از یک نگهدارنده بالن نوع ۱ با مشعل گازی استفاده کنید (شکل ۱ را ببینید). این نگهدارنده شامل یک حلقه نگهدارنده معمولی آزمایشگاهی دارای قطر ۱۰۰ mm یا بیشتر است که روی یک پایه داخل حفاظ و یا یک سکوی قابل تنظیم از قسمت خارجی حفاظ نگهدارنده می‌شود. در روی این حلقه یا سکو یک صفحه سخت، ساخته شده از سرامیک یا دیگر مواد مقاوم در برابر حرارت با ضخامت ۳ mm تا ۶ mm با سوراخ مرکزی به قطر ۷۶ mm تا ۱۰۰ mm که ابعاد بیرونی آن کمی کوچک‌تر از ابعاد داخلی حفاظ است، نصب شود.

### ب-۵-۲ نوع ۲

از یک مجموعه نگهدارنده بالن نوع ۲ با گرمکن الکتریکی استفاده کنید (به عنوان مثال شکل ۲ را ببینید). مجموعه شامل یک سیستم قابل تنظیم است که با پیش‌بینی برای قراردادن یک صفحه نگهدارنده بالن (بند ب-۶ را ببینید)، بالای گرمکن الکتریکی نصب شده است. کل مجموعه از خارج حفاظ، قابل تنظیم است.

## ب-۶ صفحه نگهدارنده بالن

صفحه نگهدارنده بالن باید از سرامیک یا دیگر مواد مقاوم در برابر حرارت با ضخامت ۳ mm تا ۶ mm ساخته شود. صفحات نگهدارنده بالن براساس اندازه سوراخ مرکزی و ابعادی که در جدول ۳ نشان داده شده است، به انواع «الف»، «ب» یا «پ» طبقه‌بندی می‌شوند. صفحه نگهدارنده بالن باید دارای ابعاد مناسب برای تضمین انتقال حرارت به بالن، فقط از دهانه مرکزی و به حداقل رساندن گرمای انتقالی به بالن به غیر از دهانه مرکزی باشد.

هشدار- در ساخت صفحه نگهدارنده بالن نباید از مواد حاوی آزبست استفاده شود.

ب-۷ به منظور قرارگرفتن بالن تقطیر، صفحه نگهدارنده بالن می‌تواند به طور جزئی در جهات مختلف در سطح افقی حرکت کند تا گرمای مستقیم فقط از میان دهانه این صفحه به بالن برسد. موقعیت بالن معمولاً با تنظیم طول لوله جانبی واردشده به مبرد تنظیم می‌شود.

ب-۸ به منظور حرکت عمودی مجموعه نگهدارنده بالن باید تدبیری صورت گیرد تا صفحه نگهدارنده بالن در طول تقطیر در تماس مستقیم با ته بالن تقطیر باشد. به منظور نصب و جابجایی آسان بالن تقطیر در دستگاه، مجموعه به سمت پایین حرکت داده می‌شود.

### ب-۹ استوانه‌های دریافت‌کننده

ظرفیت استوانه دریافت‌کننده باید به اندازه‌های باشد که بتواند  $ml \pm 100$  را اندازه‌گیری و جمع‌آوری کند. پایه نیز باید به شکلی باشد که استوانه دریافت‌کننده در زمان خالی قرارگرفتن بر روی سطح شیبدار با زاویه  $13^\circ$  نسبت به سطح افق، واژگون نشود.

### ب-۹-۱ روش دستی

استوانه باید با فواصل  $1 ml$  مدرج باشد و درجه‌بندی حداقل از  $5 ml$  شروع شود و تا خط نشانه  $100 ml$  انجام شده باشد. جزئیات ساختار و رواداری‌های استوانه مدرج در شکل ب-۴ نشان داده شده است.


### ب-۹-۲ روش خودکار

استوانه باید با ویژگی‌های فیزیکی شرح داده شده در شکل ب-۴ (به جز درجه‌بندی‌های مجاز زیرخط نشانه  $100 ml$ ) مطابقت داشته باشد، به شرطی که مزاحم عملکرد سطح‌یاب نشود. استوانه‌های دریافت‌کننده مورد استفاده در دستگاه‌های خودکار نیز ممکن است دارای یک پایه فلزی باشند.

ب-۹-۳ در صورت نیاز، استوانه دریافت‌کننده در زمان تقطیر باید تا بالای خط درجه‌بندی  $100 ml$  در حمام سردکنی نظیر بشر بلند از جنس شیشه یا پلاستیک شفاف حاوی مایع سرد، غوطه‌ور شود. به صورت دیگر استوانه دریافت‌کننده می‌تواند در یک حمام با چرخش هوا و دمای ثابت قرار گیرد.

### ب-۱۰ استوانه اندازه‌گیری باقی‌مانده

استوانه مدرج باید دارای ظرفیت  $5 ml$  یا  $10 ml$  با درجه‌بندی‌های جزئی  $0/1 ml$  باشد و درجه‌بندی از  $0/1 ml$  شروع شود. بالای استوانه می‌تواند قیفی‌شکل باشد. ویژگی‌های دیگر باید مطابق ویژگی‌های ASTM E1272 باشد.



یادآوری - درجه‌بندی‌های ۱ ml، حداقل ۵ ml تا ۱۰۰ ml

شکل ب-۴- استوانه مدرج ۱۰۰ ml

پیوست پ  
(الزامی)

تعیین اختلاف زمان تأخیر بین سیستم الکترونیکی اندازه‌گیری دما و دماسنجد جیوهای

پ-۱ زمان پاسخ یک وسیله الکترونیکی اندازه‌گیری دما به طور ذاتی سریع‌تر از یک دماسنجد جیوهای است. مجموعه وسیله اندازه‌گیری دما که به طور معمول استفاده می‌گردد شامل حسگر و پوشش آن یا یک سیستم الکترونیکی و نرمافزار مربوطه یا هر دو می‌باشد و به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که سیستم اندازه‌گیری دما، تأخیر دمایی مشابه دماسنجد جیوهای را دارا باشد.

پ-۲ به منظور تعیین اختلاف زمان تأخیر بین این سیستم اندازه‌گیری دما و دماسنجد جیوهای، نمونه‌ای نظری بنزین، نفت سفید، سوخت جت یا سوخت دیزلی سبک را با استفاده از سیستم الکترونیکی اندازه‌گیری دما طبق روش‌های شرح داده شده در این روش، مورد آزمون قرار دهید. در بیشتر موارد، تقطیر استاندارد با استفاده از دستگاه خودکار انجام می‌شود.

پ-۲-۱ ترکیب خالص تک جزئی، فراورده‌های دارای گستره جوش بسیار محدود یا مخلوط سنتزی شامل کمتر از شش جزء را برای این آزمون به کار نبرید.

پ-۲-۲ بهترین نتایج با یک نمونه معمول از نمونه‌های ورودی به آزمایشگاه به‌دست می‌آید و با از مخلوطی استفاده کنید که گستره جوش آن از ۵٪ تا ۹۵٪، حداقل  $100^{\circ}\text{C}$  باشد.

پ-۳ وسیله الکترونیکی اندازه‌گیری دما را بر اساس گستره جوش نمونه با یک دماسنجد جیوهای با گستره دمای پایین یا بالا تعویض کنید.

پ-۴ تقطیر را با استفاده از این دماسنجد تکرار کنید و دما را به صورت دستی در درصدهای بازیافت‌شده متفاوت (طبق زیربند ۱۰-۱۴) یادداشت کنید.

پ-۵ مقادیر تکرارپذیری مشاهده شده شبیه  $(\frac{\Delta T}{\Delta V})$  را برای قرائت‌های مختلف در آزمون محاسبه کنید.

پ-۶ داده‌های آزمون حاصل از دو وسیله اندازه‌گیری دما را مقایسه کنید. اختلاف در هر نقطه باید برابر یا کمتر از تکرارپذیری روش در آن نقطه باشد. در غیر این صورت وسیله اندازه‌گیری دما را تعویض و یا سیستم الکترونیکی را تنظیم کنید و یا هر دو عمل را انجام دهید.

پیوست ت  
(الزامی)

روش تعیین درصد تبخیرشده یا بازیافت شده در یک دمای معین خوانده شده

ت-۱ بسیاری از ویژگی‌ها، نیازمند درصدهای تبخیرشده یا بازیافت شده خاص در دماهای خوانده شده مشخص به صورت حداکثر یا حداقل دما و یا گسترهای دمایی خاص هستند. روش‌های تعیین این مقادیر، اغلب با استفاده از عبارات  $R_{XXX}$  یا  $E_{XXX}$  معرفی می‌شوند که در آن،  $XXX$  دمای موردنظر است.

یادآوری- استانداردهای تنظیمی برای تأیید فرمولاسیون مجدد بنزین<sup>۱</sup> با روش مدل مخلوط نیاز به تعیین  $E_{200}$  و  $E_{300}$  دارد که به صورت درصد تبخیرشده سوخت به ترتیب در  ${}^{\circ}C$   $93/3$  و  ${}^{\circ}F$   $148/9$  (۳۰۰  ${}^{\circ}F$ ) تعریف شده‌اند.  $E_{158}$  (درصد تبخیر شده در دمای نقطیر  ${}^{\circ}C$   $70$  و  ${}^{\circ}F$   $158$ ) نیز در توصیف مشخصات فرآریت سوخت به کار می‌رود. دیگر دماهای معمول،  $R_{200}$  برای نفت سفید،  $R_{250}$  و  $R_{350}$  برای نفت‌گاز می‌باشند که  $R_{200}$ ،  $R_{250}$  و  $R_{350}$  به ترتیب درصد سوخت بازیافت شده در دماهای  ${}^{\circ}C$   $200$ ،  ${}^{\circ}C$   $250$  و  ${}^{\circ}C$   $350$  هستند.

ت-۲ فشار اتمسفر را تعیین و تصحیح دماهای موردنظر خوانده شده را با استفاده از معادلات (۳)، (۴) و (۵) در دمای  ${}^{\circ}C$   $t = XXX$  (یا  $t = {}^{\circ}F$ ) محاسبه کنید.

ت-۲-۱ روش دستی

تصحیح را تا  ${}^{\circ}C$   $0/5$  (۱  ${}^{\circ}F$ ) تعیین کنید.

ت-۲-۲ روش خودکار

تصحیح را تا  ${}^{\circ}C$   $0/1$  (۰  ${}^{\circ}F$ ) تعیین کنید.

ت-۳ پس از تصحیح فشار، دمای مورد انتظار را تا رسیدن به  ${}^{\circ}C$   $XXX$  (یا  ${}^{\circ}F$ ) تعیین کنید. به منظور دستیابی به مقدار مورد انتظار، اگر فشار اتمسفر بیش از  $101/3$  kPa است مقدار خالص تصحیح محاسبه شده را به دمای موردنظر اضافه و اگر فشار اتمسفر کمتر از  $101/3$  kPa می‌باشد، این مقدار را کم کنید.

ت-۴ نقطیر را طبق بند ۱۰ با در نظر گرفتن بندهای ت-۵ و ت-۶ انجام دهید.

ت-۵ نقطیر دستی

ت-۵-۱ در ناحیه بین  ${}^{\circ}C$   $10$  پایین‌تر و  ${}^{\circ}C$   $10$  بالاتر از دمای مورد انتظار و مدنظر که در بند ت-۳ تعیین شده است، دمای خوانده شده را در فواصل  $\% 1$  حجمی یادداشت کنید.

1-Reformulated gasoline

ت-۵-۲ اگر هدف از تقطیر منحصراً تعیین مقدار XXXX می‌باشد، پس از جمع‌آوری حداقل ۲ ml دیگر از محصول تقطیر، آزمون را متوقف کنید. در غیر این صورت تقطیر را طبق بند ۱۰ ادامه دهید و تلف شده مشاهده شده را طبق بند ۱۱-۱ تعیین کنید.

ت-۵-۱ اگر هدف از تقطیر، تعیین مقدار XXXX می‌باشد و تقطیر پس از جمع‌آوری حدود ۲ ml از محصول تقطیر بالاتر از دمای موردنظر، پایان یافت، اجازه دهید محصول تقطیر به داخل دریافت‌کننده مدرج تخلیه شود. بگذارید تا محتویات بالن تا دمای کمتر از تقریباً  $40^{\circ}\text{C}$  سرد شود و سپس محتویات آن را به داخل دریافت‌کننده مدرج تخلیه کنید. حجم محصول موجود در دریافت‌کننده مدرج را با تقریب ۰,۵ ml در فواصل زمانی ۲ min تا برابری دو مشاهده متوالی یادداشت کنید.

ت-۵-۲ مقدار بازیافت شده در دریافت‌کننده مدرج، درصد بازیافته می‌باشد. مقدار تلف شده مشاهده شده را با کسر درصد بازیافته از عدد ۱۰۰٪ تعیین کنید.

## ت-۶ تقطیر خودکار

ت-۶-۱ در ناحیه دمایی  $10^{\circ}\text{C}$  پایین‌تر و  $10^{\circ}\text{C}$  بالاتر از دمای موردنظر انتظار و مدنظر که در بند ت-۳ تعیین شده است، داده‌های حجم-دما را در فواصل  $10^{\circ}\text{C}$  حجمی یا کمتر جمع‌آوری کنید.

ت-۶-۲ تقطیر را طبق بند ۱۰ ادامه دهید و درصد تلف شده را طبق زیربند ۱۱-۱ تعیین کنید.

## ت-۷ محاسبات

### ت-۷-۱ روش دستی

اگر درصد حجم بازیافت شده دقیقاً در دمای محاسبه شده در بند ت-۳ در دسترس نباشد، درصد بازیافت شده را با استفاده از درون‌یابی بین دو نقطه مجاور تعیین کنید. این عمل به صورت محاسبات خطی طبق زیربند ۱۱-۶-۲ ترسیمی طبق زیربند ۱۱-۶-۱ مجاز است. درصد بازیافت شده برابر با XXXX می‌باشد.

### ت-۷-۲ روش خودکار

حجم مشاهده شده را تا  $10\%$  حجمی مربوط به نزدیک‌ترین دما به دمای خوانده شده مورد انتظار گزارش کنید. این مقدار درصد بازیافت شده یا XXXX است.

### ت-۷-۳ روش‌های دستی و خودکار

به منظور تعیین مقدار XXXX، همان‌گونه که در زیربندهای ت-۷-۲ تعیین و در معادله (۹) شرح داده شده است، تلف شده مشاهده شده را به درصد بازیافت شده (XXXX) اضافه کنید.

ت-۷-۳-۱ همان‌گونه که در بند ۱۲-۶ شرح داده شده است، از تلفشده تصحیح شده استفاده نکنید.

#### ت-۸ دقت<sup>۱</sup>

جدول ت-۱، معادلات ترکیبی برای درصد حجم تبخیرشده بنزین و جدول ت-۲ دقت درصد حجم بازیافت شده برای دیزل را نشان می‌دهد. دقت فقط برای گستره‌های دمایی بیان شده، معتبر است. تخمین دقت برای نقاط دمایی خارج از گستره ذکرشده می‌تواند از روش‌های بند ت-۱۰ و جداول دقت در پیوست الف محاسبه شود.

جدول ت-۱- دقت درصد تبخیرشده در یک دمای مشخص- بنزین (معادله ترکیبی)

گستره معتبر $C^{\circ}$ (دستگاه خودکار)		روش خودکار
R	r	
۰,۰۲۰۰ (۱۵۰-X)	۰,۰۰۸۳۶ (۱۵۰-X)	
X : درصد تبخیرشده در دمای مشخص		

جدول ت-۲- دقت درصد بازیافت شده در یک دمای مشخص (دیزل)(XXXX)

گستره معتبر $C^{\circ}$ (دستگاه خودکار)		روش خودکار	
$R_{200} - R_{300}^{\circ}$			
$R_{200}, R_{250}, R_{300}$			
R	r		
۲,۶۶	۱,۰۷		

ت-۹ تعیین آماری دقت درصد حجم تبخیرشده یا بازیافت شده در دمای مشخص برای دستگاه دستی به طور مستقیم در یک برنامه بین‌آزمایشگاهی اندازه‌گیری نشده است و می‌تواند نشان دهد که دقت درصد حجم تبخیرشده یا بازیافت شده در دمای مشخص، معادل دقت تغییرات دما نسبت به تغییرات درصد حجم تبخیرشده یا بازیافت شده است. تخمین دقت در مقادیر با شیب بالا، دقت کمتری دارد.

ت-۱۰ شیب یا سرعت تغییر دمای خوانده شده  $S_C$  (یا  $S_F$ ) را طبق بند ت-۱ و معادله ت-۱ و با استفاده از مقادیر دمایی که در پرانتز، دمای موردنظر را در بردارند، محاسبه کنید.

۱- تعیین آماری دقت درصد حجم تبخیرشده یا بازیافت شده در دمای مشخص برای دستگاه خودکار طبق برنامه بین‌آزمایشگاهی Practice D6300 در سال ۲۰۰۵ به دست آمد.

### ت-۱۰-۱- شیب یا سرعت تغییر دما

یادآوری- شیب می‌تواند اثر چشمگیری بر دقت برخی نمونه‌ها (به طور معمول نمونه‌های اکسیژن‌دار) داشته باشد و دقت محاسبه شده به دست آمده با استفاده از جدول ت-۳ ممکن است در همه موارد این‌گونه نباشد. این امر ممکن است به دلیل تغییر در ترکیب نمونه باشد و باعث شود شیب در یک بازه زمانی کوتاه، سریع تغییر کند. این تغییر ممکن است در حین افزایش داده‌ها، قبل یا بعد از آن که نقاط داده محاسبه شدن، رخ دهد.

ت-۱۰-۱-۱ برای تعیین دقت یک نتیجه، معمولاً نیاز به تعیین شیب یا سرعت تغییر دما در آن نقطه خاص می‌باشد. این مقدار متغیر که با  $S_C$  (یا  $S_F$ ) نشان داده می‌شود، معادل تغییر دما به ترتیب بر حسب  $^{\circ}\text{C}$  یا  $^{\circ}\text{F}$  در درصد بازیافت‌شده یا تبخیرشده است.

ت-۱۰-۲- دقت IBP و EP نیازی به محاسبه شیب ندارند.

ت-۱۰-۳- به استثناء موارد ذکر شده در بند ت-۱۰-۲-۱، شیب در هر نقطه، در حین تقطیر با استفاده از معادلات زیر و مقادیر نشان داده شده در جدول ت-۳ محاسبه می‌شود:

$$S_C (S_F) = \frac{(T_U - T_L)}{(V_U - V_L)} \quad (\text{ت-1})$$

که در آن:

$^{\circ}\text{C} / \text{V} \%$  ( $S_C$

$^{\circ}\text{F} / \text{V} \%$  ( $S_F$

$^{\circ}\text{C}$  دمای بالاتر،  $^{\circ}\text{F}$  (یا  $T_U$

$^{\circ}\text{C}$  دمای پایین‌تر ( $T_L$

$V_U$  درصد حجم بازیافت‌شده یا تبخیرشده مربوط به  $T_U$

$V_L$  درصد حجم بازیافت‌شده یا تبخیرشده مربوط به  $T_L$

$V_{EP}$  درصد حجم بازیافت‌شده یا تبخیرشده مربوط به نقطه پایانی

ت-۱۰-۴- در صورتی که نقطه پایانی تقطیر قبل از نقطه ۹۵٪ رخ دهد، شیب در نقطه پایانی طبق معادله (ت-۲) محاسبه می‌شود:

$$S_C (S_F) = \frac{(T_{EP} - T_{HR})}{(V_{EP} - V_{HR})} \quad (\text{ت-2})$$

که در آن:

$T_{HR}$  یا  $T_{EP}$  دما بر حسب  $^{\circ}\text{C}$  یا  $^{\circ}\text{F}$  در درصد حجم بازیافت‌شده که با اندیس نشان داده می‌شود و

$V_{HR}$  یا  $V_{EP}$  درصد حجم بازیافت‌شده.

اندیس  $EP$  نقطه پایانی و

اندیس  $HR$  بالاترین درصد خوانده شده (٪ ۸۰ یا ٪ ۹۰) قبل از نقطه پایانی.

ت-۱۰-۵ برای نقاط بین ٪ ۱۰ تا ٪ ۸۵ بازیافت شده که در جدول ت-۳ نشان داده نشده‌اند، شیب طبق معادله (ت-۳) محاسبه می‌شود:

$$S_C (S_F \text{ یا } S_{C/F}) = 0.05(T_{(V+10)} - T_{(V-10)}) \quad (\text{ت-۳})$$

جدول ت-۳-نقاط داده برای تعیین شیب،  $S_C$  یا  $S_F$

<b>EP</b>	۹۵	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	<b>IBP</b>	٪ در $T_L$
$V_{EP}$	۹۵	۹۰	۹۰	۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	٪ در $T_U$
$V_{EP} - ۹۵$	۵	۱۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۱۰	۵	$V_U - V_L$

ت-۱۰-۶ تکرارپذیری ( $r$ ) یا تجدیدپذیری ( $R$ ) را از شیب  $S_C$  (یا  $S_F$ ) و داده‌های جداول ت-۴ و ت-۵ محاسبه کنید.

جدول ت-۴-تکرارپذیری و تجدیدپذیری گروه ۱

روش دستی تجددیدپذیری <sup>a</sup>		روش دستی تکرارپذیری <sup>a</sup>		نقطه تبخیر شده ٪
°F	°C	°F	°C	
۱۰	۵/۶	۶	۳/۳	<b>IBP</b>
$5/6 + 1/74 S_F$	$3/1 + 1/74 S_C$	$3/4 + 0/86 S_F$	$1/9 + 0/86 S_C$	۵
$3/6 + 1/74 S_F$	$2/0 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۱۰
$3/6 + 1/74 S_F$	$2/0 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۲۰
$3/6 + 1/74 S_F$	$2/0 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۳۰-۷۰
$3/6 + 1/74 S_F$	$2/0 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۸۰
$1/4 + 1/74 S_F$	$0/8 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۹۰
$1/9 + 1/74 S_F$	$1/1 + 1/74 S_C$	$2/2 + 0/86 S_F$	$1/2 + 0/86 S_C$	۹۵
۱۳	۷/۲	۷	۳/۹	<b>FBP</b>

<sup>a</sup>  $S_F$  یا  $S_C$ ، میانگین شیب (یا سرعت تغییر) محاسبه شده طبق بند ت-۱۰-۱ می‌باشد. داده‌های دقت موجود در جدول ت-۴ از مطالعه PR بر روی دستگاه‌های دستی و خودکار توسط آزمایشگاه‌های امریکای شمالی و IP به دست آمده است.

جدول ت-۵- تکرارپذیری و تجدیدپذیری گروههای ۲، ۳ و ۴ (روش دستی)

تجددیدپذیری <sup>a</sup>		تکرارپذیری <sup>a</sup>		
°F	°C	°F	°C	
۵۰ + ۰/۹۲S <sub>F</sub>	۲۸ + ۰/۹۲S <sub>C</sub>	۱۹ + ۰/۳۵S <sub>F</sub>	۱۰ + ۰/۳۵S <sub>C</sub>	<b>IBP</b>
۳/۳ + ۱/۳۳S <sub>F</sub>	۱,۸ + ۱/۳۳S <sub>C</sub>	۱,۸ + ۰/۴۱S <sub>F</sub>	۱,۰ + ۰/۴۱S <sub>C</sub>	(۵ - ۹۵)%
۵/۷ + ۰/۴۲S <sub>F</sub>	۳/۱ + ۰/۴۲S <sub>C</sub>	۱/۳ + ۰/۳۶S <sub>F</sub>	۰/۷ + ۰/۳۶S <sub>C</sub>	<b>FBP</b>
۱/۵۳ + ۳/۸۶/S <sub>F</sub>	۱/۵ + ۱/۷۸/S <sub>C</sub>	۰/۷ + ۱/۶۶/S <sub>F</sub>	۰/۷ + ۰/۹۲/S <sub>C</sub>	% حجم در دمای خوانده شده

<sup>a</sup> S<sub>F</sub> یا S<sub>C</sub>، میانگین شیب (یا سرعت تغییر) محاسبه شده طبق زیربند ت-۱۰-۱ می باشد. جدول ت-۵ از اطلاعات شکل های ۶ و ۷ در ASTM D86:1997 به دست آمده است.

ت-۳-۱۰- تکرارپذیری یا تجدیدپذیری یا هر دو را از درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده در دمای مشخص با استفاده از معادلات زیر محاسبه کنید:

$$r_{V\%} = \frac{r}{S_C(SF)} \quad (\text{ت-۴})$$

$$R_{V\%} = \frac{R}{S_C(SF)} \quad (\text{ت-۵})$$

که در آن:

$r_{V\%}$  تکرارپذیری درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده

$R_{V\%}$  تکرارپذیری درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده

$r$  تکرارپذیری دما در دمای مربوط به درصد تقطیر شده مشاهده شده

$R$  تجدیدپذیری دما در دمای مربوط به درصد تقطیر شده مشاهده شده

$S_C(S_F)$  سرعت تغییر دمای خوانده شده بر حسب °C (°F) در درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده

ت-۴-۱۰- مثال هایی در مورد چگونگی محاسبه تکرارپذیری و تجدیدپذیری در پیوست ج نشان داده شده است.

پیوست ث

(اطلاعاتی)

مثال‌هایی از محاسبات برای گزارش داده‌ها

نام نمونه:	فشار اتمسفر: ۹۸,۶ kPa					
تاریخ آزمون:	آزمایش کننده:					
شماره دستگاه:						
ملاحظات:						
روش			فشار اتمسفر			
محاسباتی / ترسیمی		%	تصحیح شده	مشاهده شده	% بازیافت شده	
T <sub>تبخیرشده</sub>	T <sub>تبخیرشده</sub>	%	۱۰۱,۳ kPa ۷۶۰ mmHg	۹۸,۶ kPa ۷۴۰ mmHg		
°F	°C	T <sub>تبخیرشده</sub>	°F	°C	°F	°C
۸۰,۰	۲۶,۷	۵	۷۹,۲	۲۶,۲	۷۸	۲۵,۵
۹۳,۴	۳۴,۱	۱۰	۹۲,۷	۳۳,۷	۹۱	۳۳,۰
۱۰۵,۲	۴۰,۷	۱۵	۱۰۴,۴	۴۰,۳	۱۰۳	۳۹,۵
۱۱۷,۱	۴۷,۳	۲۰	۱۱۶,۲	۴۶,۸	۱۱۵	۴۶,۰
۱۵۰,۲	۶۵,۷	۳۰	۱۳۱,۵	۵۵,۳	۱۳۰	۵۴,۵
۱۸۴,۹	۸۴,۹	۴۰	۱۶۷,۷	۷۴,۸	۱۶۵	۷۴,۰
۲۱۵,۳	۱۰۱,۹	۵۰	۲۰۱,۰	۹۳,۹	۱۹۹	۹۳,۰
۲۴۲,۴	۱۱۶,۹	۶۰	۲۲۸,۰	۱۰۸,۹	۲۲۶	۱۰۸,۰
۲۷۳,۳	۱۳۴,۱	۷۰	۲۵۵,۱	۱۲۴,۰	۲۵۳	۱۲۳,۰
۳۱۲,۸	۱۵۶,۰	۸۰	۲۸۹,۴	۱۴۳,۰	۲۸۸	۱۴۲,۰
۳۳۵,۱	۱۶۸,۴	۸۵	۳۳۳,۶	۱۶۷,۶	۳۳۲	۱۶۶,۵
۳۶۱,۰	۱۸۲,۸	۹۰	۳۵۸,۹	۱۸۱,۶	۳۵۷	۱۸۰,۵
۳۹۶,۳	۲۰۲,۴	۹۵	۳۹۴,۸	۲۰۱,۶	۳۹۳	۲۰۰,۴
			۴۲۱,۱	۲۱۶,۲	۴۱۹	۲۱۵,۰
					۹۴,۲	% بازیافتی،
					۱/۱	% باقیمانده،
					۴/۷	% تلف شده،

شکل ث-۱- مثالی از گزارش آزمون

ث-۱ داده‌های مشاهده شده تقطیر که به منظور محاسبه مثال‌های زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سه ستون اول شکل ث-۱ نشان داده شده‌اند.

ث-۱-۱ دمای خوانده شده نسبت به فشار  $101.3 \text{ kPa}$  ( $760 \text{ mmHg}$ ) (زیربند ۳-۱۱ را ببینید) طبق معادله زیر تصحیح می‌شود:

$$t_c = 0.0009(101.3 - 98.6)(273 + t_f) \quad (\text{ث-۱})$$

$$t_f = 0.00012(760 - 740)(460 + t_c) \quad (\text{ث-۲})$$

ث-۱-۲ تلف شده نسبت به فشار  $101.3 \text{ kPa}$  ( $760 \text{ mmHg}$ ) (زیربند ۴-۱۱ را ببینید) طبق معادله زیر تصحیح می‌شود. داده‌های مورد استفاده در مثال‌ها از شکل ث-۱ گرفته شده‌اند.

$$t_f = 0.5 + \frac{(4.7 - 0.5)}{\left(1 + \frac{(101.3 - 98.6)}{8.0}\right)} = 3.6 \quad (\text{ث-۳})$$

ث-۱-۳ بازیافتی نسبت به فشار  $101.3 \text{ kPa}$  ( $760 \text{ mmHg}$ ) (زیربند ۱-۴-۱۱ را ببینید) طبق زیر تصحیح می‌شود:

$$t_f = 94.2 + (4.7 - 3.6) = 95.3 \quad (\text{ث-۴})$$

## ث-۲ دمای خوانده شده در درصد تبخیر شده مشخص

ث-۲-۱ دمای خوانده شده در٪  $10\%$  تبخیر شده (٪  $4.7$  بازیافت شده) (زیربند ۱-۶-۱۱ را ببینید) طبق زیر محاسبه می‌شود:

$$T_{10E} = 33.7 + \frac{(40.3 - 33.7)(5.3 - 5)}{(10 - 5)} = 34.1 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{ث-۵})$$

$$T_{10E} = 92.7 + \frac{(104.5 - 92.7)(5.3 - 5)}{(10 - 5)} = 93.1 \text{ }^{\circ}\text{F} \quad (\text{ث-۶})$$

ث-۲-۲ دمای خوانده شده در٪  $50\%$  تبخیر شده (٪  $45.3$  بازیافت شده) (زیربند ۱-۶-۱۱ را ببینید) طبق زیر محاسبه می‌شود:

$$T_{50E} = 93.9 + \frac{(108.9 - 93.9)(45.3 - 40)}{(50 - 40)} = 101.9 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{ث-۷})$$

$$T_{50E} = 201 + \frac{(228 - 201)(45.3 - 40)}{(50 - 40)} = 215.3 \text{ }^{\circ}\text{F} \quad (\text{ث-۸})$$

ث-۲-۳ دمای خوانده شده در٪  $90\%$  تبخیر شده (٪  $85.3$  بازیافت شده) (زیربند ۱-۶-۱۱ را ببینید) طبق زیر محاسبه می‌شود:

$$T_{90E} = 181.6 + \frac{(201.6 - 181.6)(85.3 - 85)}{(90 - 85)} = 182.8 \text{ }^{\circ}\text{C} \quad (\text{ث-۹})$$

$$T_{90E} = 358.9 + \frac{(394.8 - 358.9)(85.3 - 85)}{(90 - 85)} = 361.0 \text{ }^{\circ}\text{F} \quad (\text{ث-۱۰})$$

ث-۲-۴ دمای خوانده شده در٪ ۹۰ تبخیر شده (٪ ۸۵.۳ بازیافت شده) که نسبت به فشار  $101.3 \text{ kPa}$  تصحیح نشده است (زیربند ۱۱-۶-۱ را ببینید)، طبق زیر محاسبه می شود:

$$T_{90E} (\text{°C}) = 180.5 + \frac{(200.4-180.5)(85.3-85)}{(90-85)} = 181.7 \text{ °C} \quad (\text{ث-۱۱})$$

$$T_{90E} (\text{°F}) = 357 + \frac{(392-357)(85.3-85)}{(90-85)} = 359.1 \text{ °F} \quad (\text{ث-۱۲})$$

**یادآوری**- به علت خطاهای گردکردن، نتایج محاسبه شده از داده های بر حسب  $\text{°C}$  ممکن است دقیقاً متناظر با نتایج محاسبه شده از داده های بر حسب  $\text{°F}$  نباشد.

## پیوست ج

### (اطلاعاتی)

**مثال‌هایی از محاسبه تکرارپذیری و تجدیدپذیری درصد حجم (بازیافت شده یا تبخیر شده) در یک دمای مشخص خوانده شده**

ج-۱ برخی از ویژگی‌ها نیاز به گزارش درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده در یک دمای مشخص دارند.  
جدول ج-۱ داده‌های تقطیر مربوط به نمونه گروه ۱ با استفاده از دستگاه دستی را نشان می‌دهد.

### ج-۲ مثالی از محاسبه

ج-۲-۱ مشخصات تقطیر یک نمونه متعلق به گروه ۱ با استفاده از دستگاه دستی در جدول ج-۱ نشان داده شده است. تجدیدپذیری درصد حجم تبخیر شده (درصد حجم بازیافت شده) در دمای  $93/3^{\circ}\text{C}$  ( $200^{\circ}\text{F}$ ) طبق معادله زیر تعیین می‌شود:

ج-۲-۱-۱ اولین شیب را در دمای مورد نظر تعیین کنید:

$$S_C \% = 0.1(T_{20} - T_{10}) = 0.1(94 - 83) = 1.1 \quad (\text{ج-۱})$$

$$S_F \% = 0.1(T_{20} - T_{10}) = 0.1(201 - 182) = 1.9$$

ج-۲-۲ با استفاده از جدول ت-۴، مقدار  $R$  (تجددیدپذیری در درصد تقطیر شده مشاهده شده) را تعیین کنید. در این حالت، درصد تقطیر شده مشاهده شده٪ ۱۸ است و

$$R = 2.0 + 1.74 (S_C) = 2.0 + 1.74 (1.1) = 3.9 \quad (\text{ج-۲})$$

$$R = 3.6 + 1.74 (S_F) = 3.6 + 1.74 (1.9) = 6.9$$

ج-۲-۳ با استفاده از مقدار محاسبه شده  $R$ ، مقدار حجم را طبق بند ت-۱ تعیین کنید.

$$R_{V\%} = \frac{R}{(S_C)} = \frac{3.9}{1.1} = 3.5 \quad (\text{ج-۳})$$

$$R_{V\%} = \frac{R}{(S_F)} = \frac{6.9}{1.9} = 3.6$$

جدول ج-۱-دادهای تقطیر یک نمونه متعلق به گروه ۱، به روش تقطیر دستی

در °C (۹۳,۳ °F)	دما		نقطه تقطیر بازیافت شده، ml
	°F	°C	
۱۸,۰	۱۸۳	۸۴	۱۰
	۲۰۲	۹۴	۲۰
	۲۱۷	۱۰۳	۳۰
	۲۳۳	۱۱۲	۴۰
	حجم (ml) تبخیر شده در °C (۹۳,۳ °F)	دما	نقطه تقطیر تبخیر شده، ml
۱۸,۴	°F	°C	
	۱۸۲	۸۳	۱۰
	۲۰۱	۹۴	۲۰
	۲۱۷	۱۰۳	۳۰
	۲۳۲	۱۱۱	۴۰

پیوست چ  
(اطلاعاتی)

جداول تلفشده تصحیح شده با استفاده از تلفشده اندازه‌گیری شده و فشار اتمسفر

چ-۱ جدول ارائه شده در شکل چ-۱ می‌تواند برای تعیین تلفشده تصحیح شده با استفاده از تلفشده اندازه‌گیری شده و فشار اتمسفر بر حسب kPa استفاده شود.

چ-۲ جدول ارائه شده در شکل چ-۲ می‌تواند برای تعیین تلفشده تصحیح شده با استفاده از تلفشده اندازه‌گیری شده و فشار اتمسفر بر حسب mmHg استفاده شود.



پیوست ح  
(اطلاعاتی)

روش لحاظکردن خطای اثر غوطه‌وری ساقه در دماسنجهای جیوهای

ح-۱ زمانی که از حسگر الکترونیکی یا حسگر دیگری بدون خطای اثر غوطه‌وری ساقه استفاده می‌شود، نتیجه این حسگر یا سیستم داده‌های مربوطه باید با نتیجه دماسنجه جیوهای مقایسه گردد. براساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط چهار سازنده تجهیزات این روش آزمون، معادلات میانگین برای استفاده در بندهای ح-۲ و ح-۳ گزارش شده‌اند.

ح-۱-۱ معادلات نشان داده شده در بند ح-۲ قابلیت کاربرد محدودی دارند و فقط به منظور اطلاع‌رسانی ارائه شده‌اند. علاوه بر تصحیح غوطه‌وری ساقه، حسگر الکترونیکی و سیستم داده‌های مربوطه نیز باید از نظر تأخیر زمان پاسخ مشاهده شده برای دماسنجهای جیوهای مقایسه شوند.

ح-۲ زمانی که از دماسنجه با گستره دمایی پایین استفاده می‌شود، نیازی به تصحیح دما برای ساقه در دمای کمتر از  $20^{\circ}\text{C}$  نیست. در دماهای بالاتر از این دما، تصحیح با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{ASTM 7C } T_{\text{elr}} = T_t - 0.000162 (T_t - 20^{\circ}\text{C})^2 \quad (\text{ح-1})$$

ح-۳ زمانی که از دماسنجه با گستره دمایی بالا استفاده می‌شود، نیازی به تصحیح دما برای ساقه در دمای کمتر از  $35^{\circ}\text{C}$  نیست. در دماهای بالاتر از این دما تصحیح با استفاده از معادله زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{ASTM 8C } T_{\text{ehr}} = T_t - 0.000131 (T_t - 35^{\circ}\text{C})^2 \quad (\text{ح-2})$$

که در آن:

$T_{\text{elr}}$  دمای مقایسه شده ( $^{\circ}\text{C}$ ) برای دماسنجهای گستره دمایی پایین

$T_{\text{ehr}}$  دمای مقایسه شده ( $^{\circ}\text{C}$ ) برای دماسنجهای گستره دمایی بالا

$T_t$  دمای واقعی ( $^{\circ}\text{C}$ )

پیوست خ

(اطلاعاتی)

فرم های گزارش توصیفی

خ-۱ در شکل های خ-۱ و خ-۲، فرم های گزارش نشان داده شده اند.

تاریخ:			دما محيط در آغاز آزمون
زمان:			فشار اتمسفر محيط در آغاز آزمون
كاربر:			
دما محيط (°C)			حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت كننده در هر نقطه از تقطير، بر حسب درصد حجم آزمون هم زمان با خواندن دما
(kPa)			
دماي مبرد (°C)			دماهای خوانده شده از وسیله اندازه گيري دما که نسبت به فشار اتمسفر $10^{1/3} \text{ kPa}$ تصحيح می شوند
دماي حمام اطراف استوانه در يافت كننده (°C)			
درصد باز يافت شده	دماي خوانده شده تصحيح شده (°C)	زمان يا ml/min	
IBP			گروه ۱، ۲ و ۳: (۵ - ۱۰) min گروه ۴: (۵ - ۱۵) min
۵			
۱۰			گروه ۱ و ۲: (۶۰ - ۱۰۰) s
۱۵			
۲۰			ميانگين سرعت يكناخت ml/min (۴ - ۵) از ۵٪ باز يافت شده تا ۵ ml در بالن
۲۵			
۳۰			
۳۵			حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت كننده زمانی که شرايط ۵ ml فرا می رسد
۴۰			
۴۵			
۵۰			حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت كننده، زمان مشاهده نقطه جوش نهايی
۵۵			
۶۰			حداکثر درصد باز يافت شده
۶۵			
۷۰			حجم باقیمانده در بالن که بر حسب درصد حجم نمونه بيان می شود
۷۵			
۸۰			
۸۵			مجموع درصد باز يافتی و درصد باقیمانده در بالن
۹۰			
۹۵	۵ ml باقیمانده		زمان از ۵ ml در بالن تا $5 \text{ min} \leq$
FBP			۱۰۰ منهای باز يافتی کل
درصد باز يافتی			درصد باز يافتی تصحيح شده نسبت به فشار اتمسفر
درصد باقیمانده			
درصد باز يافتی کل			درصد تلف شده تصحيح شده نسبت به فشار اتمسفر
درصد تلف شده			
درصد باز يافتی کل تصحيح شده			مجموع درصد باز يافتی و درصد باقیمانده در بالن تصحيح شده نسبت به فشار اتمسفر

ملاحظات:

شكل خ-۱- فرم گزارش درصد باز يافت شده

تاریخ:				دما محيط در آغاز آزمون
زمان:				فشار اتمسفر محيط در آغاز آزمون
كاربر:				حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت كننده در هر نقطه از تقطير، بر حسب درصد حجم آزمون همزمان با خواندن دما
دما محيط (°C)				دهاهای خوانده شده از وسیله اندازه گيري دما که نسبت به فشار اتمسفر ۱۰۱,۳ kPa تصحيح مي شوند
فشار اتمسفر (kPa)				مجموع درصد بازيافت شده و درصد تلف شده
دما مبرد (°C)				دهاهای خوانده شده از وسیله اندازه گيري دما در درصد های تبخير شده معين که با روش های محاسباتي یانموداري محاسبه مي شوند
دماي حمام اطراف استوانه در يافت كننده (°C)				(۴-۵) min : گروه ۱ و ۲ (۵-۱۰) min : گروه ۲، ۱ و ۳ (۱۰-۱۵) min : گروه ۴
درصد بازيافت شده	دماي خوانده شده تصحيح °C	زمان يا ml/min	دراصد تبخير شده	گروه ۱ و ۲ : (۶۰ - ۱۰۰) S
IBP			IBP	حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت -
۵			۵	كننده زمانی که شرطي ۵ ml فرا ميرسد
۱۰			۱۰	حجم ميعان مشاهده شده در استوانه در يافت -
۱۵		۱۵		در يافت كننده زمانی که نقطه جوش نهايی مشاهده مي شود
۲۰		۲۰		حداكثر درصد بازيافت شده
۲۵		۲۵		حجم باقی مانده در بالن که بر حسب درصد
۳۰		۳۰		حجم نمونه بيان مي شود
۳۵		۳۵		مجموع درصد بازيافتی و درصد باقی مانده در بالن
۴۰		۴۰		FBP = < ۵ min زمان از ۵ ml در بالن تا
۴۵		۴۵		۱۰۰ منهاي بازيافتی کل
۵۰		۵۰		درصد باقی مانده نسبت به فشار اتمسفر
۵۵		۵۵		درصد تلف شده تصحيح شده نسبت به فشار اتمسفر
۶۰		۶۰		مجموع درصد بازيافتی و درصد باقی مانده در بالن تصحيح شده نسبت به فشار اتمسفر
۶۵		۶۵		
۷۰		۷۰		
۷۵		۷۵		
۸۰		۸۰		
۸۵		۸۵		
۹۰		۹۰		
۵ml باقی مانده		۵ml باقی مانده		
۹۵		۱۵		
FBP		FBP		
درصد بازيافتی				
درصد باقی ماند				
درصد باز يافتی کل				
درصد تلف شده				
درصد بازيافتی				
تصحیح شده				

ملاحظات:

شكل خ-۲- فرم گزارش درصد تبخير شده